



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

RELATÓRIO AUTORIDADE POLICIAL

FUNDO

202909191018789

Nº PL

1/2

DESCRIÇÃO

1. O PRESENTE BOPM FOI LAVRADO COM O FIM DE REGISTRAR A OCORRÊNCIA, ABAIXO DESCRITA, SENDO AS PARTES QUALIFICADAS E SUAS VERSÕES COLHIDAS NESTE BOLETIM
2. AO CHEGAR AO LOCAL DOS FATOS FOI CONSTATADO QUE O VEÍCULO MDUBA90 - SCANIA/R124 GA4X2NZ 380, CONDUZIDO POR DENILSON NEVES GOMES, TRACIONAVA O SEMI REBOQUE BT8G43 - SR/RANDON SR BA 3E, PELA FAIXA DA DIREITA, NO SENTIDO NAZARE PAULISTA A IGARATA, E POR MOTIVOS AINDA NÃO ESCLARECIDOS, O CONDUTOR EMERSON RAFAEL DA SILVA, COM A NTUH21 - SCANIA/P 340 A4X2, TRACIONANDO O SEMI REBOQUE ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF, COLIDIU CONTRA A TRASEIRA DO SEMI REBOQUE BT8G43 - SR/RANDON SR BA 3E, TENDO O CONDUTOR EMERSON RAFAEL DA SILVA, FERIMENTOS DE NATUREZA LEVE, FICANDO SEUS VEÍCULOS IMÓVEIS PELA VIA.
3. DENILSON NEVES GOMES, DECLAROU QUE TRANSITAVA NORMALMENTE PELA RODOVIA, NA FAIXA DA DIREITA, NO LOCAL DO ACIDENTE APENAS SENTIU UM FORTE IMPACTO NA TRASEIRA DO SEU VEÍCULO, QUE POSTERIOR PAROU E VISUALIZOU TER SIDO OCACIONADO PELA COLISÃO DE OUTRO CAMINHÃO.
- 3.1. EMERSON RAFAEL DA SILVA, DECLAROU QUE TRANSITAVA NORMALMENTE PELA RODOVIA, NA FAIXA DA DIREITA, E NO LOCAL DO ACIDENTE NÃO VISUALIZOU O VEÍCULO QUE SEGUIA À SUA FRENTE, NÃO TENDO NENHUMA ILUMINAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, E ASSIM ACONTECENDO A COLISÃO.
4. CONDUTORES FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DO ETILOMETRO, APARELHO ELEC. BAF300, NÚMERO 04632, TESTES 0041 E 0042, TENDO RESULTADO NEGATIVO PARA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
5. PLACA R-19 INSTALADA AO LONGO DA RODOVIA, REGULAMENTANDO O LIMITE DE VELOCIDADE EM 110 KM/H PARA VEÍCULOS LEVES E 90 KM/H PARA VEÍCULOS PESADOS.
6. COMPARECEU NO LOCAL DOS FATOS, VIATURAS DA CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS, UR- 0701 (PUBIA), GP-0701 (DANIEL) E IT-0701 (WAGNER), ELABORADO EVENTO NÚMERO 248.
7. VEÍCULOS NTUH21 - SCANIA/P 340 A4X2 E ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF, FORAM REMOVIDOS AO PÁTIO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL CHAPARRAL, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DO SENHOR ADRIANO APARECIDO TIDIOLI, RG 42.765.101 SSP/SP, SÓGRO DO PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS.
8. OCORRÊNCIA CADASTRADA NO SICOPRV/PPRI, CONFORME NÚMERO: 338357/423/2023.

DESTINO DA OCORRÊNCIA

Juizado Especial Criminal: **Não Informado**

Delegacia de Polícia: **Não Informado**

Delegado Compareceu ao Local:

NÃO

Número do BOP/PC:

Não Informado

AUTORIDADE POLICIAL-MILITAR

RE: 151960

Posto/Grad: SD PM - 1C

Nome de Guerra: BUENO

Assinatura



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

RELATÓRIO AUTORIDADE POLICIAL

NÚMERO

202309191016769

Nº FL

2/2

COMANDANTE/ OFICIAL RESPONSÁVEL

Providências Complementares

Despacho:

- 01) ENCAMINHAR CÓPIA AO DETRAN DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DE DANOS DE MÉDIA MONTA - (8TA8G43).
- 02) ENCAMINHAR CÓPIA A CIRETRAN DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DE DANOS DE MÉDIA MONTA - (NTU8H21).
- 03) TOKEN: 202309191016769.

RE: 122038

Posto/Grad: 1. SGT PM

Nome de Guerra: SEGANTIN



POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

REGISTRO DE OCORRÊNCIA
DE TRÂNSITO

RODOVIÁRIO URBANO

NÚMERO
DE MATRÍCULA

Nº

CROQUI



AUTORIDADE POLICIAL-MILITAR:

Posto/Grad: 50 PM - 1C

Assinatura:



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NUMERO
202309191016709

PAGE
1/2

FOTOS DA OCORRÊNCIA



(Foto Veículo) MDU8A90 - SCANIA/R124 GA4X2NZ 360



(Foto Veículo) MDU8A90 - SCANIA/R124 GA4X2NZ 360



(Foto Veículo) MDU8A90 - SCANIA/R124 GA4X2NZ 360



(Foto Veículo) MDU8A90 - SCANIA/R124 GA4X2NZ 360



(Foto Veículo) BTA8G43 - SR/RANDON SR BA 3E



(Foto Veículo) BTA8G43 - SR/RANDON SR BA 3E



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIA/P 340 A4X2

(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIA/P 340 A4X2



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATORIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO
DE DANOS EM VEICULOS SINISTRADOS
(REBOQUES, SEMIREBOQUES, CAMINHÕES E CAMINHÕES-TRATORES)**

DATA DO FATO	CÓDIGO DA DMV	NÚMERO BOLETIM
19 09 2023	602343000	202309191016769

IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO AVALIADO E DO AVALIADOR

VEICULO (MARCA/MODELO)	PLACA	MUNICÍPIO	UF
SR/FACCHINI SRF CF	ELW6F00	SOROCABA	SP
CHASSI			
94BF1543CDR018924			
DMV DA OCORRÊNCIA	POSTGRADUAÇÃO	RE - DC	NOME DO POLICIAL
4.BPRV - 2.CIA PRV	SD PM - 1C	151960-3	BUENO

PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

Item	Descrição do componente a	Valor	SIM	NÃO	NA
1	AIR BAGS (SE EXISTIR)	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIDADE DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M: Item que individualmente implica Dano de Média Montagem

G: Item que individualmente implica Dano de Grande Montagem

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEICULO

Assinale abaixo o campo correspondente ao dano de maior gravidade

- Dano de Pequena Montagem: quando não houver nenhum item assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".
- Dano de Média Montagem: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M.
- Dano de Grande Montagem: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria G.

"Dano de pequena montagem" é o menos grave e "dano de grande montagem" é o de maior gravidade.

A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".

Observações: DANOS NO VEICULO: COMPARTIMENTO DE CARGA (BAU), PARTE FRONTAL.

SIM = item danificado no acidente / NÃO = item não danificado ou inexistente / NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado)



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NUMERO
202309191016769

MP 61
212



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIA/P 340 A4X2



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIA/P 340 A4X2



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF

AUTORIDADE POLICIAL-MILITAR

Data: 20/09/2023

RE: 151960

Posto/Grad. SD PM - 1C

Nome de Guerra: BUENO

Assinatura:



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO
DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS
(REBOQUES, SEMIREBOQUES, CAMINHÕES E CAMINHÕES-TRATORES)**

DATA DO FATO			CÓDIGO DA DEB		NÚMERO DO XPM	
18	00	2023	602343060		202309191016709	

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO AVALIADO E DO AVALIADOR

VEÍCULO MARCA/MODELO	PLACA	MUNICÍPIO	UF
SCANIA/P 340 A4X2	NTUBH21	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP
CHASSI			
9BSP4X200B2671152			
CPF DA COLHEITA	POSTERIORIDADE	RE - DE	NOME DO PROPRIETÁRIO
4.BPRV - 2.CIA PRV	50 PM - 1C	151960-3	BUENO

PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

Item	Descrição do componente a	Valor	SIM	NÃO	NA
1	AIR BAGS (SE EXISTIR)	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLERA OU ASSOALHO.	M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTA FIXADA A SUSPENSÃO	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M: Item que individualmente implica Dano de Média Monta

G: Item que individualmente implica Dano de Grande Monta

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo correspondente ao dano de maior gravidade

- Dano de Pequena Monta: quando não houver nenhum item assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".
- Dano de Média Monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M.
- Dano de Grande Monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria G.
- *Dano de pequena monta é o menos grave e "dano de grande monta" é o de maior gravidade.
- A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".

Observações: DANOS NO VEÍCULO: TODA A CABINE E DANOS NO MOTOR.

SIM = item danificado no acidente / NÃO = item não danificado ou inexistente / NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado)



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA
DE TRÂNSITO**

RODOVIÁRIO **URBANO**

Localidade:
00000-00000000

Nº
00

VEÍCULO - 3

Cod. Registro: 254210481	Placa: NTU8H21	Município: SAO JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Chassi: 9BSP4X200B3671152
Especie/Tipo: CAMINHÃO TRATOR	Marca/Modelo: SCANIA/P 340 A4X2	Ano Fabricação: 2010	Categoria: ALUGUEL	Cor Predominante: VERMELHA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO VEÍCULO - 3

Nome do Proprietário: **MARCOS ACERBI MACIEL**

Tipo Carga:

SEM CARGA

PACOTE SUCATA MISTA

Danos no veículo:

SIM

Configuração da Carga:

Não Informado

Classificação de Danos:

MÉDIO

Mancos do Veículo:

CIRCULANDO

Objeto(s) no interior do veículo:

NÃO HÁ

Estado Geral do Veículo:

BOA

Estado dos Pneus:

BOA

Removido Para:

POSTO DE COMBUSTÍVEL CHAPARRAL

Nº de Passageiros:

Não Informado

Removido Por:

GUINCHO ROTA DAS BANDEIRAS

Estado das Luzes:

NÃO AVALIADO

Estado das Luzes Traseiras:

NÃO AVALIADO

Meio de Remoção:

GUINCHADO

Situação:

LIBERADO

Irregularidades:

NÃO HÁ

Extensão da Marca de Freagem em:

0

Infração(ões) Constatada(s):

NÃO



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO
DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS
(REBOQUES, SEMIREBOQUES, CAMINHÕES E CAMINHÕES-TRATORES)**

DATA DO FATO			CODIGO DA CPM	NÚMERO DO LQETM
19	09	2023	602343006	202309191016769

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO AVALIADO E DO AVALIADOR

VEÍCULO SINISTRADO/VEIC SR/RANDON SR BA 3E	PLACA BTA8G43	MUNICÍPIO RESENDE	UF RJ
CHASSI SAD80853MWS134889			
OPÇÃO DO CORRENDA 4 BPRV - 2.CIA PRV	POSTERIORIZAÇÃO SD PM - 1C	RE - DC 151960-3	NOME DO POLICIAL BUENO

PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

Item	Descrição do componente a	Valor	SIM	NÃO	NA
1	AIR BAGS (SE EXISTIR)	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S), DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-VIDRO, SOLEIRA OU ASSOALHO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL, AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	G	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO.	M	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO.	M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

M: Item que individualmente implica Dano de Média Montagem
G: Item que individualmente implica Dano de Grande Montagem

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale abaixo o campo correspondente ao dano de maior gravidade

- Dano de Pequena Montagem: quando não houver nenhum item assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".
- Dano de Média Montagem: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria M.
- Dano de Grande Montagem: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA" for de categoria G.

"Dano de pequena montagem" é o menos grave e "dano de grande montagem" é o de maior gravidade.
A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou "NA".

Observações: DANOS NO VEÍCULO: LANTERNA TRASEIRA, RODA INTERNA TRASEIRA ESQUERDA.

SIM = item danificado no acidente / NÃO = item não danificado ou inexistente / NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado)



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA
DE TRÂNSITO**

RODOVIÁRIO **URBANO**

NÚMERO
20120731016/00

Nº
15

VEÍCULO - 4

Cod. Renovar: 497444631	Placa: ELW6F00	Município: SOROCABA	UF: SP	Chassi: 94BF1543CDR018924
Especie/Tipo: SEM-REBOQUE	Marca/Modelo: SR/FACCHINI SRF CF	Ano/Fabricação: 2012	Categoria: ALUGUEL	Cor Predominante: AZUL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO VEÍCULO - 4

Nome do Proprietário: **PIRES BARROS TRANSPORTES EIRELI**

Tipo Carga:

SEM CARGA

PACOTE SUCATA MISTA

Configuração da Carga:

Não Informado

Manobra do Veículo:

CIRCULANDO

Estado Geral do Veículo:

BOA

Estado dos Pneus:

BOA

Nº de Passageiros:

Não Informado

Estado das Luzes:

NÃO HA

Estado das Luzes Traseiras:

NÃO AVALIADO

Irrregularidades:

NÃO HA

Extensão da Marca de Frenagem em:

0

Infração(ões) Constatada(s):

NÃO

Danos no veículo:

SIM

Classificação de Danos:

PEQUENO

Objeto(s) no Interior do veículo:

NÃO HA

Removido Para:

POSTO DE COMBUSTIVEL CHAPARRAL

Removido Por:

GUINCHO ROTA DAS BANDEIRAS

Modo de Remoção:

REBOCADO

Situação

LIBERADO



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA
DE TRÂNSITO**

RODOVIÁRIO **URBANO**

NUMERO:
0018811011488

29

VEÍCULO - 1

Cod. Renavam: 711827079	Placa: MDUSA90	Município: RESENDE	UF: RJ	Chassi: 9BSR4X2A0W3506332
Especie/Tipo: CAMINHÃO TRATOR	Marca/Modelo: SCANIA/R124 GA4X2NZ	Ano Fabricação: 1998	Categoria: ALUGUEL	Cor Predominante: BRANCA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO VEÍCULO - 1

Nome do Proprietário: DENILSON NEVES GOMES	Danos no veículo: NÃO
Tipo Carga: SEM CARGA	Classificação de Danos: Não informado
Configuração da Carga: Não informado	Objeto(s) no Interior do veículo: NÃO HÁ
Manobra do Veículo: CIRCULANDO	Removido Para: DESTINO DO CONDUTOR
Estado Geral do Veículo: BOA	Removido Por: CONDUTOR
Estado dos Pneus: BOA	Meio de Remoção: RODANDO
Nº de Passageiros: Não informado	Situação: LIBERADO
Estado das Luzes: BOA	Estado das Luzes Traseiras: BOA
Irregularidades: NÃO HÁ	
Extensão da Marca de Frenagem em: 0	
Intração(ões) Constatada(s): NÃO	

VEÍCULO - 2

Cod. Renavam: 693803576	Placa: BTABG43	Município: RESENDE	UF: RJ	Chassi: 9ADB0853WWS134889
Especie/Tipo: SEMI-REBOQUE	Marca/Modelo: SR/RANDON SR BA 3E	Ano Fabricação: 1998	Categoria: ALUGUEL	Cor Predominante: VERMELHA



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA
DE TRÂNSITO**

RODOVIÁRIO **URBANO**

NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

UF

DADOS GERAIS

Via: **RURAL**

Sentido da Via: **SUL**

Velocidade Máx. Permitida: **90**

Concessionária: **ROTA DAS BANDEIRAS**

Tipo de Acidente: **COLISÃO TRASEIRA**

Número de Veículos Envolvidos:

Número de Passageiros:

1 Danificados **1** Sem Danos **0** Evadidos

0 Mortos **0** Feridos **0** Ilesos

Número de Condutores:

Número de Pedestres:

0 Mortos **1** Feridos **1** Ilesos

0 Mortos **0** Feridos **0** Ilesos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO LOCAL

Via com Pista:

DUPLA

Faixas de Rolamento:

4

Mão de direção:

ÚNICA

Traçado da Pista:

RETA

Relevo da Pista:

INCLINADO

Separação Física Central:

SIM, SEM ANTIOFUSCANTE

Defesa/Barrera:

NÃO

Tipo de Pavimento:

ASFALTO

Condições da Pista:

BOA

Superfície da Pista:

SECA

Obras de Arte:

NÃO HÁ

Condições do(s) Acostamento(s):

BOA

Largura: **2,60**

Condições da(s) Calçadas:

NÃO HÁ

Largura: **Não Informado**

Obras na Pista:

NÃO HÁ

Semáforo:

INEXISTENTE

Fumaça:

NÃO

Sinalização Vertical:

BOA

Sinalização Horizontal:

BOA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO QUALIFICADO- 1

Condição:

CONDUTOR

Nome Completo:

DENILSON NEVES GOMES

Uso de Cinto:

SIM

Gravidade das Lesões:

ILESO

Capacete:

Não Informado

Posição no Veículo:

Não Informado

Condições Adversas Alegadas:

VIDE RELATÓRIO

Infração(ões) Constatada(s): **NÃO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO QUALIFICADO- 2

Condição:

CONDUTOR

Nome Completo:

EMERSON RAFAEL DA SILVA

Uso de Cinto:

SIM

Gravidade das Lesões:

LEVE

Capacete:

Não Informado

Posição no Veículo:

Não Informado

Condições Adversas Alegadas:

VIDE RELATÓRIO

Infração(ões) Constatada(s): **NÃO**



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

NOME

Nº FOL

202309191016769

2/3

VERSÃO DA PESSOA QUALIFICADA

DECLAROU QUE TRANSITAVA NORMALMENTE PELA RODOVIA, NA FAIXA DA DIREITA, E NO LOCAL DO ACIDENTE NÃO VISUALIZOU O VEÍCULO QUE SEGUIA À SUA FRENTE, NÃO TENDO NENHUMA ILUMINAÇÃO NA PARTE TRASEIRA, E ASSIM ACONTECENDO A COLISÃO.

ASSINATURA

Pessoa qualificada:

Autoridade policial militar:



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA
DE TRÂNSITO**

RODOVIÁRIO **URBANO**

NÚMERO:
200811010148

M

07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO VEÍCULO - 2

Nome do Proprietário: **DENILSON NEVES GOMES**

Tipo Carga: **OUTROS** Tipo de carga outros: **PACOTE SUCATA MISTA**

Configuração da Carga: **LEGAL**

Manobra do Veículo: **CIRCULANDO**

Estado Geral do Veículo: **BOA** Estado dos Pneus: **BOA**

Nº de Passageiros: **Não informado**

Estado das Luzes: **NÃO HA** Estado das Luzes Traseiras: **NÃO AVALIADO**

Irregularidades: **NÃO HA**

Extensão da Marca de Freagem em **C**

Infiltração(ões) Constatada(s): **NÃO**

Danos no veículo: **SIM**

Classificação de Danos: **MÉDIO**

Objeto(s) no Interior do veículo: **NÃO HA**

Removido Para: **DESTINO DO CONDUTOR**

Removido Por: **CONDUTOR**

Meio de Remoção: **RODANDO**

Situação: **LIBERADO**



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

NÚMERO:

202309191016769

Nº FL:

1/3

PESSOA FÍSICA

Nº: 1	Condição: CONDUTOR	Nome completo: DENILSON NEVES GOMES	RG: 109415927	UF: RJ
Nome social: Não informado	Pai: FRANCISCO DE PAULA GOMES	Mãe: NEIMA NEVES MOREIRA		
Sexo: MASCULINO	Gênero: Não informado	Apresenta deficiência: NÃO	UF: MG	Data de Nascimento: 21/04/1978
Nacionalidade: BRASILEIRA		Naturalidade: BELO HORIZONTE	Outro DOC: Não informado	Número: Não informado
Cópis (Pele): BRANCA	Estado civil: CASADO	Profissão: MOTORISTA	Complemento (andar, apto, bloco, etc): CASA	UF: RJ
Endereço (av, rua, número, etc): ESTRADA BANANAL, 9		Município: BARRA MANSA	CEP: Não informado	
Bairro: QUILOMETRO 4				
Telefone: 24974024495	Email: Não informado			
Nível de instrução: Básico				
CAT da CNH: AE	Número do registro: 00219390503	Validade do exame: 14/04/2024		
Socorrido para: Não informado		Socorrido por: ILESO		

FUNCIONAL

Dados funcionais não cadastrados



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

RÉGISTRO DE OCORRÊNCIA

v. 1.8.2

BO/PM TC/PM

SUBTIPO DE OCORRÊNCIA

TRÂNSITO AMBIENTAL OUTROS

DATA DE ELABORAÇÃO: _____ CÓDIGO DA OPA: _____ NÚMERO: _____
HORAS: _____ IDENTIFICADO: _____ IDENTIFICADO: _____

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

Hora da Comunicação: 21:58:21
Forma de Solitação: VIA SIOPM

Solicitante: _____

Endereço Fornecido: RODOVIA SP 065, 40
Bairro: BAIRRO DO MOINHO
Município/Estado: NAZARE PAULISTA / SP
Complemento: Não informado
Telefone para contato: _____
Ponto de Referência: SENTIDO JACAREI

DADOS DA OCORRÊNCIA

Natureza da ocorrência: ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VITIMA
Código ocorrência: L08

Data do fato: 19/09/2023
Unidade de Serviço: R04231

Dia da Semana: Terça - Feira
Hora do Fato: 22:00:00
Hora Local: 23:00:00
Hora Final: 03:12:00

Logradouro (Av, rua, número, etc.): RODOVIA DOM PEDRO I (SP 065), 41
Bairro: BAIRRO DO MOINHO
Município: NAZARE PAULISTA / SP
Complemento (Andar, Apto, Bloco, Etc): KM041+500 SUL

Ponto de referência: SENTIDO JACAREI
Outro local relacionado a ocorrência: Não informado

Latitude: 0 Longitude: 0
Documentos relacionados ao fato: _____

CTRP: Não informado

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL

Local: RODOVIA
Complemento: Não informado

Illuminação: NOITE S/ LUZ ARTIFIC
Tempo: Bom

Ambiente: Externo
Preservado: Não

ANEXOS

TIPO ANEXO	QUANTIDADE ANEXO
<input checked="" type="checkbox"/> QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS	2
<input type="checkbox"/> REGISTRO DE APREENSÕES	0
<input checked="" type="checkbox"/> REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO	1
<input type="checkbox"/> REGISTRO DE OCORRÊNCIA AMBIENTAL	0
<input checked="" type="checkbox"/> REGISTRO FOTOGRAFICO	0
<input type="checkbox"/> AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL	1
<input type="checkbox"/> REQUISIÇÃO DE EXAMES PERICIAIS	0
<input type="checkbox"/> NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA (NOC)	0
<input checked="" type="checkbox"/> RELATÓRIO DE AUTORIDADE POLICIAL	0
<input type="checkbox"/> OUTROS	1
	0
	TOTAL DE ANEXOS
	5

OGRAFICO

**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NÚMERO	SÉRIE
202309191016769	2/2



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIA/P 340 A4X2



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIA/P 340 A4X2



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF

AUTORIDADE POLICIAL-MILITAR

Data: 20/09/2023

RE: 151960

Posto/Grad: SD PM - 1C

Nome de Guerra: BUENO

Assinatura:



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

NOME	Nº PL
202309191016769	2/3

VERSÃO DA PESSOA QUALIFICADA

DECLAROU QUE TRANSITAVA NORMALMENTE PELA RODOVIA, NA FAIXA DA DIREITA, E NO LOCAL DO ACIDENTE APENAS SENTIU UM FORTE IMPACTO NA TRASEIRA DO SEU VEÍCULO, QUE POSTERIOR PAROU E VISUALIZOU TER SIDO OCACIONADO PELA COLISÃO DE OUTRO CAMINHÃO.

ASSINATURA

Pessoa qualificada:

[Handwritten signature]

Autoridade policial militar:

[Handwritten signature]

PESSOA FÍSICA

Nº: 2	Condição: CONDUTOR	Nome completo: EMERSON RAFAEL DA SILVA	RG: 47946278	UF: SP
----------	-----------------------	---	-----------------	-----------

Nome social: Não informado	Pai: ADILSON DONIZETTI DA SILVA	Mãe: MARIA DE LOURDES DA SILVA
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Sexo: MASCULINO	Gênero: Não informado	Apresenta deficiência: NÃO
--------------------	--------------------------	-------------------------------

Nacionalidade: BRASILEIRA	Naturalidade: S. JOSE DOS CAMPOS	UF: SP	Data de Nascimento: 31/03/1992
------------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------------------

Cúria (Pele): BRANCA	Estado civil: SOLTEIRO	Profissão: MOTORISTA	Outro DOC: Não informado	Número: Não informado	UF: SP
-------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------

Endereço (av, rua, número, etc):

AV RESEDAS, 101

Bairro:

SÃO LEOPOLDO

Telefone:

12981321154

Email:

Não informado

Nível de instrução:

Médio

CAT da CNH:

AE

Número do registro:

05520277646

Validade do exame:

06/04/2032

Socorrido para:

P.S SANTA CASA DE JACAREÍ

Socorrido por:

RESGATE ROTA DAS BANDEIRAS

Complemento (andar, apto, bloco, etc):

AP 57 A

UF: CEP:

SP 12228232

FUNCIONAL

Dados funcionais não cadastrados

REGISTRO FOTOGRAFICO

12



**POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO DE SÃO PAULO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

NÚMERO

202309191016769

Nº FL

2/2



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIAP 340 A4X2



(Foto Veículo) NTU8H21 - SCANIAP 340 A4X2



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF



(Foto Veículo) ELW6F00 - SR/FACCHINI SRF CF