

2026

**LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR MODELO
SCANIA T113/ PLACA BTB-2347/BA**



edclaudio costa
Feira de Santana-Ba
18/3/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E SEU REPRESENTANTE LEGAL, SOLICITANTE.

DADOS DA OBRA E SERVIÇOS		
PROPRIETÁRIO: NADSON ARAJU NUNES		CNPJ: 518.972.885-49
ENDEREÇO: AV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, Nº3199		BAIRRO: SÃO JOÃO
CIDADE: FEIRA DE SANTANA	CEP: 44051-605	
TIPO DE SERVIÇO: INSPEÇÃO DE VEÍCULO		

Responsável pela elaboração: EDCLAUDIO COSTA RIBEIRO
Engenheiro Mecânico
CREA: 91948

2. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo relatar a inspeção veicular realizada carreta semirreboque de **MODELO SCANIA/T113 H 4X2 360, ANO 1996/1996** onde foram verificados itens essenciais para a preservação do condutor e da carga que esteja deslocando minimizando risco.

3. RESUMO BÁSICOS

- Verificação dos itens de segurança;
- Plano de manutenção periódica;
- Tratamento das não conformidades;
- Orientações Técnicas.

4. REFERENCIA

- Resolução CONTRAN Nº 716 DE 30/11/2017.
- NBR14040- Inspeção de segurança veicular - Veículos leves e pesados - Parte 1: Diretrizes básicas

Eng. Edclaudio Costa

Contato: (75) 98107-3983/e-mail: edclaudiocosta@gmail.com

5. VERIFICAÇÃO DOS ITENS DE SEGURANÇA

Foi realizado uma verificação dos itens de segurança semir reboque, ano e placa conforme os seguintes itens:

Nº	ITENS	CONFORME	NÃO CONFORME
1	Cinto de Segurança	✓	
2	Luzes pisca alerta	✓	
3	Luzes indicadoras de direção	✓	
4	Faróis Dianteiros	✓	
5	Faróis Traseiros	✓	
6	Luzes de Freio	✓	
7	Buzina	✓	
8	Alarme sonoro de Ré	✓	
9	Limpador de Para-Brisa	✓	
10	Freio de serviço	✓	
11	Freio de Estacionamento	✓	
12	Extintor de Incêndio	✓	
13	Retrovisores Laterais	✓	
14	Faixa Refletiva (vermelha/ branca)	✓	
15	Adesivo de Peso do Equipamento	✓	
16	Adesivo da empresa	✓	
17	Adesivo de Capacidade Nominal de Carga	✓	
18	Pneus	✓	
19	Instalação elétrica	✓	

1. **Cinto de Segurança:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
2. **Luzes pisca alerta:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
3. **Luzes indicadora de direção:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
4. **Faróis Dianteiros:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
5. **Faróis Traseiros:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
6. **Luzes de Freio:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
7. **Buzina:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
8. **Alarme sonoro de Ré:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
9. **Limpador de Para-Brisa:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
10. **Freio de serviço:** *Item em perfeito estado no seu funcionamento;*
11. **Freio de Estacionamento:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
12. **Extintor de Incêndio:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
13. **Retrovisores Laterais:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
14. **Faixa Refletiva (vermelha/ branca):** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
15. **Adesivo de Peso do Equipamento:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
16. **Adesivo da empresa:** *Item opcional;*
17. **Adesivo de Capacidade Nominal de Carga** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
18. **Pneus:** *Item em perfeito estado de funcionamento;*
19. **Instalação Elétrica:** *Item em perfeito estado de funcionamento.*

Eng. Edclaudio Costa

Contato: (75) 98107-3983/e-mail: edclaudiocosta@gmail.com

6. PLANO MANUTENÇÃO PERIÓDICA


O plano previsto é que não seja ultrapassada as condições de 15.000 km ou 6 meses sem a intervenção mecânica periódica. E que seja respeitada as condições dos fabricantes no caso de peças e componentes de substituição.

7. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

O seguinte documento teve como finalidade a inspeção carreta semirreboque de **MODELO SCANIA/T113 H 4X2 360, ANO 1996/1996** nos itens básicos de segurança para transporte terrestre de carga, e que de modo possa ser considerado apto a sua especificação.

Conforme a inspeção visual não foi detectado não conformidades.

A presente avaliação técnica tem como **validade de 1 (ano)** a partir do tratamento das não conformidades relatadas. O Mesmo pode ser renovado caso haja intervenções mecânica ou na estrutura dos itens relacionados (caminhão e carreta) descrito nesse documento.


Edclaudio Costa Ribeiro
Engenheiro Mecânico
CREA-91948

Eng. Edclaudio Costa

Contato: (75) 98107-3983/e-mail: edclaudiocosta@gmail.com

FOTOS



Lado Esquedo



Lado Direito



Jogo e roda lado esquerdo



Jogo e roda lado direito



Conexão parte elétrica



5ª roda

Eng. Edclaudio Costa

Contato: (75) 98107-3983/e-mail: edclaudiocosta@gmail.com