

AZZIOLY INSPECAO VEICULAR LTDA
 CNPJ: 39.267.656/0001-00
 R FRANCISCO VILELA, 401 - JARDIM PONTE GRANDE
 MOGI DAS CRUZES- SP - CEP:08770-450
 TELEFONE: 11-3999-2092 EMAIL: sgq.azzioly@gmail.com
 ACREDITAÇÃO -SV-0961



Certificado de Verificação de Características Nº: 005800/2025

PROPRIETARIO DO VEICULO		CNPJ/CPF	
DONIZETTI RODRIGUES DE SANTANA FILHO		302.792.658-67	
ENDEREÇO			
AVENIDA MAJOR MELLO, 151 - VILA NOVA APARECIDA			
MUNICIPIO	UF	CEP	TELEFONE
MOGI DAS CRUZES	SP	08830-200	ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO		MARCA / MODELO	
CARGA / SEMI-REBOQUE		SR IDEROL	
POT / CIL	COR	COMBUSTIVEL	LOTACAO
0 / 0	AZUL	N/I	0
TARA	PBT	CMT	ANO / MODELO
8,00	24,00	ND	1988 / 1988
		NUMERO DO CHASSI	
		2503PT126969	
		PLACA	
		BTT7852	

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO URBANO FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGULAMENTAÇÕES TÉCNICAS DO INMETRO VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DE SEGURANÇA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E AMBIENTAL, NÃO ESTANDO COBERTOS AQUELES RELATIVOS À SUA IDENTIFICAÇÃO LEGAL. ESTE CERTIFICADO NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO ORGANISMO DE INSPEÇÃO, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE/TRANSFORMADOR/INSTALADOR/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUAISQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA. DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O INMETRO PELO SITE www.inmetro.gov.br

LAUDO TECNICO DE QUALIDADE CARGA SEMI-REBOQUE CONFORME NBR 14040.

VEÍCULO APROVADO NAS CONDIÇÕES DO INSTANTE DA INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA. A AZZIOLY INSPEÇÃO VEICULAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DEFEITOS APRESENTADOS OU MODIFICAÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO APÓS A INSPEÇÃO VEICULAR.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO
11/07/2025

DATA DE EMISSÃO
11/07/2025

DATA DE VENCIMENTO
11/07/2026 00:00:00


Handwritten signature
 Inspeção Barbosa
 CPF 491.462.368-48
 Inspetor Técnico II

Handwritten signature
 Responsável Técnico de Siga
 Adenilson Pereira
 CRE 506289224
 Engenheiro Mecânico

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
GRUPO 2	GRUPO 6
PÁRA-CHOQUES	ALINHAMENTO DE RODAS
ESPELHOS E RETROVISORES	VOLANTE E COLUNA
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
PÁRA-SOL	ARTICULAÇÕES
VELOCÍMETRO	SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
BUZINA	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
CINTOS DE SEGURANÇA	GRUPO 7
EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	EIXOS
ESTEPE	ELEMENTOS ELÁSTICOS
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS ESTRUTURAIIS
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS DE REGULAGEM
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS LIMITADORES
VIDROS	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
GRUPO 3	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
LANTERNAS	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	GRUPO 8
RETROREFLETORES	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
GRUPO 4	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
FARÓIS PRINCIPAIS	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL DOS PNEUS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LUZES DO PAINEL	GRUPO 9
GRUPO 5	PORTAS E TAMPAS
FREIOS DE SERVIÇO	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	BANCOS
COMANDOS	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
SERVOFREIO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE AR/ VÁCUO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA

EIXO(S) DIANTEIRO(S) E A



EIXO(S) TRASEIRO(S) E A E



2 eixo



Pe carreta



AZZIOLY INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

CNPJ 39.268.656/0001-00 RUA FRANCISCO VILELA 401 PONTE GRANDE CEP: 08770-450

OS 5800/2025

NOME PROPRIETARIO: DONIZETI RODRIGUES DE SANTANA

CPF/CNPJ: 302.792.658-67

Nº CHASSI: 2503PT126969

VEICULO: SR/IDEROL


RENAVAN: 00398398330 ANO/MOD: 1988/1988

ESPECIE/TIPO: CARGA/SEMI-REBOQUE

PLACA: BTT7852



PE CARRETA



AZZIOLY INSPECAO VEICULAR LTDA
11/07/2025 15:37:56

PINO REI



AZZIOLY INSPECAO VEICULAR LTDA
11/07/2025 15:38:24

LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



PLAQUETA IDENTIFICAÇÃO


3.1.11. ESTEPE		
3.1.10. Existência e conservação/ fixação		✓
3.1.10. Em conformidade com o original		✓
3.1.11. MEDIÇÕES ESTEPE		
n°	Tipo pneu	Sulco
1	295/80R225	2,32 mm
2	1100R222	4,31 mm
3.7. SIST./COMPON. COMPLEMENTARES		
3.7.1. Portas e tampas - estado geral		✓
3.7.2. Vidros e janelas - estado geral		X
3.7.3. Bancos - estado geral		X
3.7.4.1. Pino-rei - conservação/dimensões		✓

MEDIÇÕES (≥ 48mm)		
1ª 51 mm	2ª 51 mm	3ª 51 mm
7.3.7.4.1. Mesa do Pino-rei		✓
7.3.7.4.1. Espes. mín. 8mm		10 (mm)
7.3.7.4.2. Quinta-roda - conserv./ dimensões		✓
7.3.7.5.1. Carroceria (corrosão/trincas)		✓
7.3.7.5.1. Deformações e/ Saliências/estruturais		✓
7.3.7.5.1. Soldas inadequadas		✓
7.3.7.5.1. Ausência pontos fixação cargas		✓
7.3.7.5.1. Vedação da tampa traseira		✓
7.3.7.5.2. Para-lamas inexistente		✓
Diani. Máx. 57° / traseiro máx. 15°		✓

7.3.7.5.2. Para-lamas (fixação/conservação)	✓	
7.3.7.5.2. Para-lamas (dimensões/ material)	✓	
7.3.7.6. Inst. Elétrica - bateria		✓
7.3.7.6. Inst. Elétrica - caixa de fusíveis		✓
7.3.7.6. Inst. Elétrica - ligação com. Trator		✓
7.3.7.7. Chassi/estrut. (fissuras/corros./deform.)		✓
7.3.7.7. Chassi/ estrutura (condições soldas)		✓
7.3.7.7. Chassi/ estrutura (dimensão inadequada)		✓
7.3.7.8. Plaqueta de identificação inexistente		✓
7.3.7.8. Plaqueta de identificação localização		✓
7.3.7.8. Plaqueta de identificação oxidação		✓
7.3.7.8. Plaqueta sem tara/lot PBT/VIN		✓



ALINHAMENTO DO CONJUNTO (C=D, E=F, G=H)

Alinhamento - diferença ≤ 5mm	
6303 (mm)	Diferença
6300 (mm)	3 (mm)
1119 (mm)	Diferença
1120 (mm)	1 (mm)
1120 (mm)	Diferença
1120 (mm)	0 (mm)



RAIO DE RECOBRIMENTO


4.1. RAO DE RECOBRIMENTO	
4.1. Raio inadequado.	
raio de recobrimento: (≤2040mm)	(mm)
raio inferior/recobrimento:(≤2300mm)	(mm)
distância Dianteiro:(≤1600mm)	600 (mm)



ROTETOR LATERAL	
superfície lisa	
extrem. frontal dobrada p/ dentro	
altura do solo (≤ 550mm)	(mm)
dist. entre barras (≤ 300mm)	(mm)
dist. carroc. e barra (≤ 350mm)	(mm)



BARRA BARRO NBR 11409	
altura do solo (≤ 350mm)	(mm)
fastamento/Pneu (mín.50/max.400)	(mm)
largura(mmn,max.25mm dos rodados)	(mm)



EIME - UTILIZADOS	
1. Pesagem: FR-01 () FR-02 ()	
2. Opac/ An. Gases: OP-01 () AG-01 ()	
3. Trenas: TR-01 () TR-02 () TR-03 () TR-04 ()	
4. Paquímetro: PQ-01 ()	
5. Profundímetro: PF-01 () PF-02 ()	
6. Cronímetro: CR-01 ()	
7. Regloscópio: RE-01 ()	
8. Decibelímetro: DE-01 ()	
9. Calibrador de Pneu: CA-01 () CA-02 ()	
10. Outros: ()	

RESULTADO FINAL DA INSPEÇÃO: APROVADO (/) REPROVADO ()

CONDIÇÕES AMBIENTAIS: (TH-01)	
Temperatura: 27 °C	
Umidade Relativa: 60 %	
Pressão Atmosférica: 1014 hPa	

J. e Data: _____

OBSERVAÇÕES

Inspeção Técnica: Leandro de Oliveira Barbosa, CPF 491.462.368-48, Inspetor Técnico II

Responsável: Ademilson Pontes da Silva, CREA 206.261.222/4, Engenheiro Metalâmico

MOGI INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

Rua Francisco Vilela, 401-Jd Ponte Grande
Mogi das Cruzes - SP
Email:

Fone:
Fax:

RELATÓRIO TÉCNICO - Frenômetro

Dados Veículo: O.S: 5800 Categoria do veículo: O4: Reboque > 10t
Marca: IDEROL Modelo: IDEROL Tipo: CARGA/SEMIREBOQUE
Placa: BTT7852 Chassi: Renavam:
Data: 11/07/2025 - Horário Início: 14:51 - Fim: 14:55 Operador: LEANDRO

Dados Cliente: DONIZETTI RODRIGUES DE SANTANA FILHO Telefone:
Endereço: Cidade: MOGI DAS CRUZES

Alinhamento: **Eixo: 1** **Eixo: 2** **Eixo: 3** Limites de reprovação
m/km 2 > 7

Freio Serviço		Eficiência freio = 70 %		
Força daN	Eixo: 1	Eixo: 2	Eixo: 3	
Esq.:	1287	807	731	< 50
Dir.:	1194	782	784	
Deseq. %	7	3	7	> 20
Atrito:	52	45	37	
Desliz Esq.:	1	26	1	
Desliz Dir.:	24	1	21	
Ader. Esq.:	79	65	59	
Ader. Dir.:	77	69	69	

Freio Estacionamento		Eficiência freio = 0 %		
Força daN				
Esq.:				< 18
Dir.:				
Deseq.:				

Resultado Freio: APROVADO **Resultado Alinhamento: APROVADO**

Pêso daN	Eixo: 1	Eixo: 2	Eixo: 3
Esq.:	1623	1245	1241
Dir.:	1549	1134	1138

Pêso Estático Total: 7930

Os índices de desequilíbrio e ineficiências atendem às Portarias 147 e 149 de 2022 do INMETRO

PL-01 () ; BS-01 () ; FR-01 ()

Leandro de Oliveira Barbosa
- CPF 491.462.368-48
Inspetor Técnico II

