

MOGI INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

Rua Francisco Vilela, 401-Jd Ponte Grande
Mogi das Cruzes - SP
Email:

Fone:
Fax:

RELATÓRIO TÉCNICO - Frenômetro

Dados Veículo: O.S: 7669 Categoria do veículo: N3: Comerciais > 12t
Marca: SCANIA Modelo: T142 HW Tipo: TRAÇÃO/CAMINHAO TRATOR
Placa: BUS2B59 Chassi: Renavam:
Data: 03/02/2026 - Horário Início: 11:26 - Fim: 11:30 Operador: LEANDRO

Dados Cliente: SHEILA APARECIDA Telefone:
Endereço: Cidade: MOGI DAS CRUZES

Alinhamento: **Eixo: 1** Limites de reprovação
m/km 2 > 7

Freio Serviço Eficiência freio = 61 %
Força daN **Eixo: 1** **Eixo: 2** **Eixo: 3**
Esq.: 963 785 771
Dir.: 1068 733 745
Deseq. % 10 7 3 > 20

Atrito: 43 40 20
Desliz Esq.: 25 11 21
Desliz Dir.: 7 32 6
Ader. Esq.: 57 61 61
Ader. Dir.: 66 62 61

Freio Estacionamento Eficiência freio = 19 %
Força daN **Eixo: 2**
Esq.: 931
Dir.: 649
Deseq.: 30 < 18

Resultado Freio: APROVADO **Resultado Alinhamento: APROVADO**

Pêso daN **Eixo: 1** **Eixo: 2** **Eixo: 3**
Esq.: 1686 1286 1260
Dir: 1614 1189 1215

Pêso Estático Total: 8250

Os índices de desequilíbrio e ineficiências atendem às Portarias 147 e 149 de 2022 do INMETRO

PL-01(/); BS-01(/), FR-01(/)


Leandro de Oliveira Barbosa:
CPF 491.462.368-48
Inspetor Técnico II