



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

Fl. 1/12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2 PEL/254 CIA PM/53 BPM/9 RPM		MUNICÍPIO ARAPORA	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 53 BPM/9 RPM UNIDADE POLICIAL: 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/TUPACIGUARA			
DATA DO REGISTRO 05/11/2017 17:23		DESTINATÁRIO 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/TUPACIGUARA	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA		DATA DA COMUNICAÇÃO 05/11/2017	HORA DA COMUNICAÇÃO 17:05
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00008 - ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 05/11/2017 17:00	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 05/11/2017 17:10	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 05/11/2017 19:44	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 05/11/2017 19:44
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PARTICULAR/PRIVADA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PARTICULAR/PRIVADA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA BR 153			
NÚMERO S/N	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA LIBERDADE CEP XXXX
MUNICÍPIO ARAPORA		UF MG	PAÍS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA POSTO DÉCIO		LATITUDE -18º 25' 31,6"	LONGITUDE -49º 11' 34,17"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL			
CAUSA PRESUMIDA DEFEITO NO VEICULO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008 TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA			
NOME COMPLETO GENUIR GOMES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 18/03/1985	NATURALIDADE / UF VERE / PR	
IDADE APARENTE 32	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE ANITA BRUCH GOMES			
PAI ARLINDO GOMES			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 04845354985
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA MARIO GOLERIM	NÚMERO 0	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO JARDIM ITARUMA	MUNICÍPIO IBIAM		UF SC
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (47)997-880-033
EMAIL XXXX			
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 2/12

ENVOLVIDO 1

AMPUTAÇÃO XXXX	
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX	
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX	
CICATRIZ XXXX	
DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO JOSE FERREIRA FILHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 08/03/1960	NATURALIDADE / UF REDENCAO / CE		
IDADE APARENTE 57	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO			
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE RITA TORRES				
PAI JOSE FERREIRA LIMA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 06945740315	
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA TOCANTINS	NÚMERO 42	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO DOM ARISTIDE	MUNICÍPIO MARITUBA			UF PA
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (91)981-112-195	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (91)983-495-111	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO	SOFRIMENTO MENTAL XXXX			
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 3/12

ENVOLVIDO 2

DEFORMIDADE XXXX	
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX	
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX	
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO	
MOTIVO NÃO HOUE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUVE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DO VEICULO	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00008	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA				
NOME COMPLETO JOSE WAGNER DA SILVA MAIA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 05/10/1985	NATURALIDADE / UF MOSSORO / RN		
IDADE APARENTE 32	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL		IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO		
CUTIS PARDA		OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
MÃE REGINA MARIA DA SILVA				
PAI JOSE LOPES MAIA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	CPF / CNPJ 05334995420	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA SAO JOSE		NÚMERO 3	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO BELO HORIZONTE	MUNICÍPIO MOSSORO			UF RN
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (84)996-724-765	
EMAIL XXXX				
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATTITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? NÃO				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 4/12

ENVOLVIDO 3

MOTIVO NÃO HOUVE NECESSIDADE	OUTROS NÃO HOUVE NECESSIDADE
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO	HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE COLISAO TRASEIRA
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO DANOS NOS VEÍCULOS CONFORME HISTÓRICO
PÚBLICO FEDERAL XXXX ESTADUAL XXXX MUNICIPAL XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA 013426151137	RENAVAM 1014941811			TIPO DE VEICULO TRATOR DE RODAS			
CHASSI 9BVAG30C2EE822309	MARCA / MODELO XXXX			MUNICIPIO IMBUIA			UF SC
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? N	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA QHD-6695	COR PREDOMINANTE XXXX	ANO EXERCÍCIO 2017	ANO FABRICAÇÃO 2014	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO XXXX							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEICULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?				NÃO			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSAO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 03303476322	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF SC
DATA 1ª HABILITAÇÃO 09/06/2004	DATA VENCIMENTO 03/09/2019	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACOGRFAO OUTROS (NO HISTORICO)			Nº OCUPANTES 1	
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?				NÃO			
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO XXXX							
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO GENUIR GOMES		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA				OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) XXXX							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ESTACIONADO	
PONTO DE IMPACTO TRASEIRA - CENTRO	
VIA PISTA MULTIPLA	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA SINUOSA
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE
CONDIÇÃO DA PISTA BOA, OUTRAS (NO HISTORICO)	
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO BOM/BOA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 5/12

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

CALÇADA BOM/BOA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)		
SUPERFÍCIE DA PISTA MOLHADA		
TEMPO CHUVOSO	LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL							
ENVOLV. NR. 3	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO			MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA 012388885720	RENAVAM 00409970700			TIPO DE VEICULO TRATOR DE RODAS			
CHASSI 9BVJM30A9BE781121	MARCA / MODELO XXXX			MUNICIPIO MOSSORO			UF RN
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL			ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. XXXX		
PLACA KQN-9209	COR PREDOMINANTE XXXX	ANO EXERCICIO 2016	ANO FABRICAÇÃO 2016	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX		
NOME PROPRIETÁRIO XXXX							
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX							
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?				NÃO			
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAÍS DE EMISSÃO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 03288277927	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF RN
DATA 1ª HABILITAÇÃO 25/05/2004	DATA VENCIMENTO 15/07/2020	SITUAÇÃO DO CONDUTOR HABILITADO					
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)				TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)	Nº OCUPANTES 1		
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?		NÃO					
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO XXXX							
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO							
TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO							
ENVOLVIDO JOSE WAGNER DA SILVA MAIA	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA				OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)		
DANO(S) APARENTE(S) XXXX							
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA XXXX	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX			
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX							

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ESTACIONADO	
PONTO DE IMPACTO LADO DIREITO - FRENTE, OUTROS (NO HISTORICO)	
VIA PISTA DUPLA	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 1 (UMA)
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA SINUOSA
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 6/12

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO BOM/BOA	
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)			
SUPERFÍCIE DA PISTA OUTROS (DISCRIMINAR HISTORICO)			
TEMPO CHUVOSO		LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)		MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 2

ENVOLVIDO NR. 3	PLACA KQN9209	CHASSIS 9BVJM30A9BE781121	RENAVAM 00409970700	ODOMETRO XXXX
--------------------	------------------	------------------------------	------------------------	------------------

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	SIM	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	SIM	TV ?	NÃO	RÁDIO ?	SIM	TOCA-FITAS ?	NÃO
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	SIM	RÁDIO/TOCA-CD ?	SIM	DISQUETEIRA ?	SIM	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL MEIO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	

OBSERVAÇÕES

XXXX

DANOS APARENTES NO VEÍCULO

XXXX

RECIBO

DATA 05/11/2017	HORA 19:43	MATRÍCULA / RG 370213	NOME COMPLETO MANOEL CELESTINO ALVES
UNIDADE MILITAR / POLICIAL 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/TUPACIGUARA			VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE
RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS			ASSINATURA:

VEÍCULO 3

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL			
ENVOLV. NR. 2	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX	
NR. CRLV/CLA 013318060088	RENAVAM 00789351498	TIPO DE VEICULO TRATOR DE RODAS	
CHASSI 9BVA4BA02E683665	MARCA / MODELO XXXX	MUNICIPIO MARITUBA	UF PA
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? N	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

Fl. 7/12

VEÍCULOS

VEÍCULO 3

PLACA IKU-8923	COR PREDOMINANTE XXXX	ANO EXERCÍCIO 2017	ANO FABRICAÇÃO XXXX	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			NÃO		
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO			
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)		Nº OCUPANTES 1
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?			NÃO		
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO XXXX					
HOVE CONDIÇÕES DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRÁFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO					
TODOS OS OCUPANTES DO VEÍCULO					
ENVOLVIDO JOSE FERREIRA FILHO		DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CINTO DE SEGURANCA		OCUPANTE CONDUTOR DO VEICULO (0300)	
DANO(S) APARENTE(S) XXXX					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX					
DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 3					
NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEÍCULO ESTACIONADO					
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)					
VIA PISTA DUPLA			NUMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA SINUOSA		
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)			SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE		
CONDIÇÃO DA PISTA OUTRAS (NO HISTORICO)					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO BOM/BOA		
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA	
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)					
SUPERFÍCIE DA PISTA OUTROS (DISCRIMINAR HISTORICO)					
TEMPO OUTROS (NO HISTORICO)			LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO HA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NÃO HA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)					
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)			MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NÃO HA		
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS					
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX		
TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 3					
ENVOLVIDO NR. 2	PLACA IKU8923	CHASSIS 9BVA4BA02E683665	RENAVAM 00789351498	ODÔMETRO XXXX	



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 8/12

VEÍCULOS

TERMO DE VISTORIA - VEÍCULO 3

ITENS DO VEÍCULO

PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO ?	SIM	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO ?	SIM	PNEUS DIANTEIROS ?	SIM	PNEUS TRASEIROS ?	SIM
ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE) ?	SIM	CALOTAS ?	SIM	FARÓIS ESPECIAIS (MILHA) ?	SIM	LANTERNAS ?	SIM
LIMPADORES DE PÁRA-BRISA ?	SIM	CALHAS ?	SIM	PÁRA-BRISA DIANTEIRO ?	SIM	VIDROS PORTAS/JANELAS ?	SIM
FARÓIS DIANTEIROS ?	SIM	FECHADURAS(INCLUSIVE P. MALAS) ?	SIM	BANCOS ?	SIM	VOLANTE ?	SIM
ESPELHO RETROVISOR INTERNO ?	SIM	CINTOS DE SEGURANÇA ?	SIM	TAPETES ?	SIM	BAGAGEIRO ?	SIM
ALTO-FALANTES ?	SIM	BATERIA ?	SIM	BUZINA ?	SIM	EXTINTOR DE INCÊNDIO ?	SIM
TRIÂNGULO ?	SIM	CHAVES DE RODA/ FERRAMENTAS ?	SIM	MACACO ?	SIM	CONSOLE ?	SIM
DVD ?	SIM	TV ?	SIM	RÁDIO ?	SIM	TOCA-FITAS ?	SIM
RÁDIO/TOCA-FITAS ?	SIM	RÁDIO/TOCA-CD ?	SIM	DISQUETEIRA ?	SIM	INDICADOR DE COMBUSTÍVEL MEIO TANQUE DE COMBUSTIVEL	

OBSERVAÇÕES
XXXXDANOS APARENTES NO VEÍCULO
XXXX

RECIBO

DATA	HORA	MATRÍCULA / RG	NOME COMPLETO
05/11/2017	19:43	370213	MANOEL CELESTINO ALVES

UNIDADE MILITAR / POLICIAL
17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/TUPACIGUARA

VEÍCULO ENTREGUE A AUTORIDADE

RECEBI O VEÍCULO NAS CONDIÇÕES ACIMA CITADAS

ASSINATURA:

VEÍCULO 4

SITUAÇÃO DO LOCAL
ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL

ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEÍCULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSÃO XXXX			
NR. CRLV/CLA 013342615114	RENAVAM 1055048410	TIPO DE VEICULO REBOQUE			
CHASSI 9AA07133GEC130304	MARCA / MODELO XXXX	MUNICIPIO IMBUIA	UF SC		
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? S	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. 1		
PLACA QHE-6695	COR PREDOMINANTE XXXX	ANO EXERCÍCIO 2017	ANO FABRICAÇÃO XXXX	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO
XXXXEMAIL DO PROPRIETÁRIO
XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK? NÃO

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO	
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)	TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)	Nº OCUPANTES 0

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRÁFICO ?
NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICODANO(S) APARENTE(S)
CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
--	-------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------

MERCADORIA TRANSPORTADA
XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 4

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEÍCULO
ESTACIONADOPONTO DE IMPACTO
TRASEIRA - CENTRO

VIA PISTA MULTIPLA	NÚMERO DE FAIXAS DE TRÂNSITO 1 (UMA)
-----------------------	---



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 9/12

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 4

LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA SINUOSA	
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)	SEPARAÇÃO FÍSICA NAO EXISTE	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA, OUTRAS (NO HISTORICO)		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO BOM/BOA	
CALÇADA BOM/BOA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)		
SUPERFÍCIE DA PISTA MOLHADA		
TEMPO CHUVOSO	LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)		
CONTROLE DE TRÁFEGO OUTROS (NO HISTORICO)	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS		
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX	

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 4

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO		
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO		
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS (SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
XXXX

VEÍCULO 5

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE SEM VITIMA, VEICULO AGUARDOU REGISTRO NO LOCAL					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSAO XXXX		
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 882084569		TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE		
CHASSI 9EP27133061002199	MARCA / MODELO SR/NOMA SR3E27 CSPC		MUNICIPIO PIRACICABA	UF SP	
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? S	ACOPLADO AO VEICULO NR. 2	
PLACA DBM-3512	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO XXXX	ANO FABRICAÇÃO 2006	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 10/12

VEÍCULOS

VEÍCULO 5

NOME PROPRIETÁRIO XXXX				
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX				
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM	
DADOS CONDUTOR		INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO?		
		NÃO		
SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEÍCULO (ORIGEM/DESTINO) OUTROS (NO HISTORICO)			TACÓGRAFO OUTROS (NO HISTORICO)	Nº OCUPANTES 0
FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO?			NÃO	
MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL DEFINIR A GRAVIDADE DO DANO FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO				
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - FALTA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO				
DANO(S) APARENTE(S) XXXX				
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA SEM CARGA	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX
MERCADORIA TRANSPORTADA XXXX				

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 5

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO ESTACIONADO			
PONTO DE IMPACTO OUTROS (NO HISTORICO)			
VIA PISTA DUPLA		NUMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 1 (UMA)	
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)		TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA OUTROS (NO HISTORICO)		SEPARAÇÃO FISICA NAO EXISTE	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA			
PAVIMENTO ASFALTO		ACOSTAMENTO NAO HA	
CALÇADA NAO HA		CARACTERISTICA DA VIA OUTRAS	MAO DE DIREÇÃO DA VIA DUPLA
OBRA DE ARTE OUTRAS (NO HISTORICO)			
SUPERFICIE DA PISTA MOLHADA			
TEMPO CHUVOSO		LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL NAO HA		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAO HA	
SINALIZAÇÃO EXISTENTE OUTROS (NO HISTORICO)			
CONTROLE DE TRÁFEGO INEXISTENTE		MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) NAO HA	
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE OUTROS			
OBRAS NA PISTA NAO HA OBRA		VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX	

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

ACIONADOS DESLOCAMOS AO PÁTIO DO AUTO POSTO DÉCIO BEIRA RIO ONDE O CONDUTOR DO VEÍCULO VOLVO / FM 12 340 DE COR BRANCA, PLACA IKU-8923 DE MARITUBA / PA, SR. JOSÉ FERREIRA FILHO, RELATOU QUE AO DEIXAR A RODOVIA BR 153 E ENTROU NO PÁTIO DO POSTO DÉCIO E ESTACIONOU O VEÍCULO ATRÁS DOS DEMAIS VEÍCULOS RELACIONADOS NESTE REDS E QUE APÓS DEIXOU O LOCAL POR ALGUNS INSTANTES TENDO RETORNADO EM SEGUIDA E PERCEBIDO QUE O AR DO FREIO DO CAVALO MECÂNICO TERIA ACABADO E UMA VEZ QUE O PÁTIO ESTA EM DECLIVE O CAVALO MECÂNICO DESLOCOU VINDO A COLIDIR CONTRA DOIS VEÍCULOS, SENDO NA TRASEIRA DA CARRETA SR GUERRA DE COR CINZA, PLACA QHE-6695 DE IMBUIA / SC QUE ESTAVA OCUPADA PELO SR. GENUIR GOMES, CAUSANDO NESTA OS SEGUINTE DANOS, O PARA CHOQUE TRASEIRO FOI ARRANCADO. TENDO TAMBÉM ATINGIDO A LATERAL DA CARRETA SR / NOMA SR3E27 DE COR BRANCA PLACA DBM3512 DE PIRACICABA / SP ACOPLADO AO CAVALO MECÂNICO VOLVO / FM 370 DE COR BRANCA, PLACA QQN-9209 DE MOSSORÓ / RN, TENDO DANIFICADO A ESTRUTURA DA CARRETA NA LATERAL DIREITA E NO CAVALO MECÂNICO O IMPACTO ABALOU A ESTRUTURA DA CABINE DO CAVALO MECÂNICO, ARRANCOU A ESCADA, RASGOU O TANQUE DE COMBUSTÍVEL E QUEBROU O PARA CHOQUE DIANTEIRO. O VEÍCULO VOLVO / FM 12 340, PLACA IKU-8923 DE MARITUBA / PA TEVE DANOS GENERALIZADOS NA PARTE FRONTAL, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR POR FALTA DE CONHECIMENTO TÉCNICO



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

Fl. 11/12

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

MODO DA AÇÃO CRIMINOSA

VEICULO PERDEU O FREIO E COLIDIU COM OUTROS VEICULOS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO NÃO ACIONADA			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLICIA MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO VEICULO DE SERVICIO PARA TRANSPORTE DE PRESOS -				
PLACA HMH4395	PREFIXO / ÓRGÃO PM	REGISTRO GERAL 15671	PREFIXO PADRÃO 15671	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1181072	CARGO 3 SARGENTO
------------------	----------------------	---------------------

NOME COMPLETO
EDSON CARLOS RIBEIROCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
2 PEL/254 CIA PM/53 BPM/9 RPMHipotecado?
NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1499185	CARGO CABO
------------------	----------------------	---------------

NOME COMPLETO
ALESSANDRO GUIMARAESCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
2 PEL/254 CIA PM/53 BPM/9 RPMHipotecado?
NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE 2 PEL/254 CIA PM/53 BPM/9 RPM	
MATRÍCULA 1181072	NOME COMPLETO EDSON CARLOS RIBEIRO
CARGO 3 SARGENTO	
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO M5099-2017-0402274 e Número de REDS 2017-033489771-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA 06/11/2017	HORA 08:22	MATRÍCULA 370213	NOME MANOEL CELESTINO ALVES
--------------------	---------------	---------------------	--------------------------------

CARGO
INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL IIÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/TUPACIGUARA



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

M5099-2017-0402274

FI. 12/12

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

- VEÍCULOS 2

- VEÍCULOS 3

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

PM1181072 - EDSON CARLOS RIBEIRO

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

05/11/2017 19:43

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****