



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 1/11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 1 CIA PM RV/BPMRV/CPRV		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 9 CIA PM/34 BPM/1 RPM UNIDADE POLICIAL: 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/NOROESTE			
DATA DO REGISTRO 17/10/2018 09:19		DESTINATÁRIO DEL.ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE VEICULOS/DETRAN	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA		DATA DA COMUNICAÇÃO 17/10/2018	HORA DA COMUNICAÇÃO 08:21
ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL T00009 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DATA/HORA DO FATO 17/10/2018 08:21	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 17/10/2018 08:23	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 17/10/2018 15:21	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 18/10/2018 10:05
DESCRIÇÃO DO LUGAR VIA DE ACESSO PUBLICA		COMPL DE LOCAL MEDIATO VIA DE ACESSO PUBLICA	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RODOVIA ANEL RODOVIARIO			
NÚMERO XXXX	KM 470	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO/VILA CAICARAS
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -19º 53' 19,1"	LONGITUDE -43º 58' 16,33"
TIPO VIA ESTRADA/RODOVIA FEDERAL			
CAUSA PRESUMIDA DEFEITO NO VEICULO			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CONDUTOR DE VEICULO E VITIMA	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009
TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO			
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA			
NOME COMPLETO EDUARDO FERREIRA DE MELLO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 28/05/1959	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE 59	GRAU DA LESÃO LEVES	ESTADO CIVIL CASADO	
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR VÍTIMA REPASSADA PARA TERCEIROS	ÓRGÃO DE REPASSE SAMU (USB)		
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA		
RELAÇÃO VÍTIMA / AUTOR IGNORADA			
MÃE BERENICE DE JESUS MELLO			
PAI EDGARD FERREIRA MELLO			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 1845395	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 32735030687
ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (COMPREENDE OS PRIMEIROS OITO ANOS DE ESTUDO)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PADRE TIAGO LEIYEN	NÚMERO 102	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO JARDIM SAO JOSE	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)9561-0507	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
EMAIL XXXX			

DIGITADOR: PM1440668

GERADO POR: PC1257991

16/05/2023 15:55

Registro reaberto para correção/complementação em 17/10/2018 12:29.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/10/2018 10:03.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 2/11

ENVOLVIDO 1

PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIO ? XXXX	CABELO XXXX	COR CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX		
AMPUTAÇÃO XXXX				
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO / XXXX				
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? NÃO		SOFRIMENTO MENTAL XXXX		
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX				
CICATRIZ XXXX				
DEFORMIDADE XXXX				
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX				
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				
ETILÔMETRO FOI UTILIZADO NESTE ATENDIMENTO ? SIM				
ETILÔMETRO (CONDUTOR) (Mg/LITRO AR) 0,00	ÚLTIMA AFERIÇÃO 2018-05-21 00:00:00	Nº ETILÔMETRO 85014		
Nº INMETRO ETILÔMETRO 56192540	MARCA ETILÔMETRO INTOXIMETERS			
MODELO ETILÔMETRO ALCO-SENSOR IV	Nº TESTE ETILÔMETRO 01588			
PRISÃO / APREENSÃO SEM PRISAO			HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO CUSTODIANTE	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA T00009	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA				
NOME COMPLETO CARLINDO DA SILVA FILHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 19/09/1968	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG		
IDADE APARENTE 50	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO IGNORADO			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL MOTORISTA			
MÃE TERESINHA LUCIA SOLANGE DA SILVA				
PAI CARLINDO DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 5649451	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 82727538634	
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO (2º GRAU)				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA FLOR DA FIGUEIRA	NÚMERO 218	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (31)7138-8026	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	
EMAIL XXXX				

ANEXO TRÂNSITO

TIPO DE ACIDENTE SAIDA DE PISTA	
DANOS AO PATRIMÔNIO PRIVADO XXXX	

DIGITADOR: PM1440668

GERADO POR: PC1257991

16/05/2023 15:55

Registro reaberto para correção/complementação em 17/10/2018 12:29.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/10/2018 10:03.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/11

ANEXO TRÂNSITO

PÚBLICO

FEDERAL PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL A21-C PRESENTE ENTRE A PISTA MARGINAL E CENTRAL.

ESTADUAL MURETA DE PROTEÇÃO DANIFICADA.

MUNICIPAL XXXX

XXXX

VEÍCULOS

VEÍCULO 1

SITUAÇÃO DO LOCAL

ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL DESFEITO PARA DESOBRUIR O TRÁNSITO

ENVOLV. NR. 1	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO	MOTIVO APREENSAO XXXX			
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 788634402	TIPO DE VEICULO CAMINHAO/TRATOR			
CHASSI 9BVA4B5A02E683433	MARCA / MODELO VOLVO/FH12 380 4X2T	MUNICIPIO BELO HORIZONTE	UF MG		
ESPÉCIE DE TRACAO	CATEGORIA ALUGUEL	ACOPLADO? XXXX	ACOPLADO AO VEICULO NR. XXXX		
PLACA GVQ-0299	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCICIO 2018	ANO FABRICAÇÃO 2002	SEGURO OBRIGATORIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX

NOME PROPRIETÁRIO

XXXX

EMAIL DO PROPRIETÁRIO

XXXX

OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?

SIM

ORIGEM DA AIT/AINA

PRF - POLICIA RODIVIARIA FEDERAL

NUMERO DO AIT

T163321639

CÓDIGOS DE INFRAÇÕES

664-50

DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? SIM	PAIS DE EMISSAO BRASIL	TIPO NOVA	Nº DO REGISTRO 00646349407	CATEGORIA AE	RECOLHIDA ? NÃO	UF MG
----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	----------

DATA 1ª HABILITAÇÃO

15/03/1980

DATA VENCIMENTO

08/06/2022

SITUAÇÃO DO CONDUTOR

HABILITADO

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO)

DECRESCENTE

TACÓGRAFO

DECRESCENTE

Nº OCUPANTES

1

HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ?

SIM

TODOS OS OCUPANTES DO VEICULO

ENVOLVIDO

EDUARDO FERREIRA DE MELLO

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

CINTO DE SEGURANCA

OCUPANTE

CONDUTOR DE VEICULO E
VITIMA (1305)

DANO(S) APARENTE(S)

CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO

VEICULO TRANSPORTANDO CARGA

SEM CARGA

Nº DA ONU

XXXX

Nº DA NOTA FISCAL

XXXX

VALOR DA NOTA FISCAL

XXXX

EXPEDIDOR

XXXX

MERCADORIA TRANSPORTADA

XXXX

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO

SEGUINDO EM FRENTE

PONTO DE IMPACTO

FRENTE CENTRAL, LADO DIREITO - TRASEIRA, LADO ESQUERDO - TRASEIRA, TRASEIRA - CENTRO, OUTROS (NO HISTORICO)

VIA PISTA DUPLA	NUMERO DE FAIXAS DE TRÁNSITO 2 (DUAS)	
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)	TRAÇADO DA PISTA RETA	
RELEVO DA PISTA PLANO	SEPARAÇÃO FISICA CANTEIRO	
CONDIÇÃO DA PISTA BOA		
PAVIMENTO ASFALTO	ACOSTAMENTO NÃO HA	
CALÇADA BOM/BOA	CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS	MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA
OBRA DE ARTE NÃO HA OBRA DE ARTE		
SUPERFÍCIE DA PISTA SECA		
TEMPO BOM	LUMINOSIDADE DIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA	

DIGITADOR: PM1440668

GERADO POR: PC1257991

16/05/2023 15:55

Registro reaberto para correção/complementação em 17/10/2018 12:29.

Registro reaberto para correção/complementação em 18/10/2018 10:03.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 4/11

VEÍCULOS

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 1

SINALIZAÇÃO EXISTENTE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA	
CONTROLE DE TRÁFEGO AGENTE DE TRANSITO	MARCAS LONGITUDINAIS (VIÁRIAS) NAO HA
RESTRIÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA	
OBRAS NA PISTA NAO SINALIZADA	VELOCIDADE PERMITIDA EM KMH XXXX

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 1

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO		
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUVER) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO		
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO		
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO		
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO		
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO		
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO		
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO		
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO		
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO		
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO		
16. AIR BAGS (SE EXISTIR)	NÃO		
TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA
		0	PEQUENA

OBSERVAÇÕES
PARACHOQUE DIANTEIRO, ESTRIBO, FARÓIS DANIFICADOS
PNEUS ESTOURADOS
DANOS NO MOTOR A AVALIAR

VEÍCULO 2

SITUAÇÃO DO LOCAL ACIDENTE COM VITIMA, LOCAL DESFEITO PARA DESOBRSTRUIR O TRANSITO					
ENVOLV. NR. XXXX	SITUAÇÃO VEICULO VEICULO LIBERADO		MOTIVO APREENSÃO XXXX		
NR. CRLV/CLA XXXX	RENAVAM 789333805		TIPO DE VEICULO SEMI-REBOQUE		
CHASSI 9A9B7953022DF5290	MARCA / MODELO REB/ROSSETTI SRBA ST3.25		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
ESPÉCIE CARGA	CATEGORIA ALUGUEL		ACOPLADO? S	ACOPLADO AO VEÍCULO NR. 1	
PLACA GVQ-0326	COR PREDOMINANTE BRANCA	ANO EXERCÍCIO 2018	ANO FABRICAÇÃO 2002	SEGURO OBRIGATÓRIO ? XXXX	SEGURO OPCIONAL ? XXXX
NOME PROPRIETÁRIO XXXX					
EMAIL DO PROPRIETÁRIO XXXX					
OS DADOS DO VEÍCULO FORAM VALIDADOS NO SDAK?			SIM		
ORIGEM DA AIT/AINA PRF - POLICIA RODIVIARIA FEDERAL			NÚMERO DO AIT T163321647	CÓDIGOS DE INFRAÇÕES 672-61	
DADOS CONDUTOR	INFORMOU DADOS DE HABILITAÇÃO? NÃO				



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 5/11

VEÍCULOS

VEÍCULO 2

SENTIDO DO TRÁFEGO DO VEICULO (ORIGEM/DESTINO) DECRESCENTE		TACÓGRAFO DECRESCENTE		Nº OCUPANTES 0	
HOUE CONDIÇÕES DE PRODUIR MATERIAL FOTOGRAFICO ? NÃO - OUTROS					
DANO(S) APARENTE(S) CONFORME RELATÓRIO DE DANOS DO VEÍCULO					
VEICULO TRANSPORTANDO CARGA COMUM	Nº DA ONU XXXX	Nº DA NOTA FISCAL XXXX	VALOR DA NOTA FISCAL XXXX	EXPEDIDOR XXXX	
MERCADORIA TRANSPORTADA 30 METROS CÚBICOS DE AREIA (SEGUNDO O CONDUTOR)					

DINÂMICA DO ACIDENTE - VEÍCULO 2

NATUREZA DO MOVIMENTO DO VEICULO SEGUINDO EM FRENTE					
PONTO DE IMPACTO FRENTE CENTRAL, LADO DIREITO - TRASEIRA, LADO ESQUERDO - TRASEIRA, TRASEIRA - CENTRO, OUTROS (NO HISTORICO)					
VIA PISTA DUPLA			NUMERO DE FAIXAS DE TRANSITO 2 (DUAS)		
LARGURA DA PISTA LARGA (ACIMA DE 7.0M)			TRAÇADO DA PISTA RETA		
RELEVO DA PISTA PLANO			SEPARAÇÃO FISICA CANTEIRO		
CONDIÇÃO DA PISTA BOA					
PAVIMENTO ASFALTO			ACOSTAMENTO NAO HA		
CALÇADA BOM/BOA		CARACTERÍSTICA DA VIA OUTRAS		MÃO DE DIREÇÃO DA VIA UNICA	
OBRA DE ARTE NAO HA OBRA DE ARTE					
SUPERFICIE DA PISTA SECA					
TEMPO BOM			LUMINOSIDADE DIA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL BOA			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BOA		
SINALIZAÇÃO EXISTENTE FISCALIZACAO ELETRONICA					
CONTROLE DE TRÁFEGO AGENTE DE TRANSITO			MARCAS LONGITUDINAIS (VIARIAS) NAO HA		
RESTRICÇÃO DE VISIBILIDADE NAO HA					
OBRAS NA PISTA NAO SINALIZADA			VELOCIDADE PERMITIDA EM KM/H XXXX		

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

PEÇAS ESTRUTURAIS AVARIADAS NO ACIDENTE

1. CABINE COM AVARIAS NA ESTRUTURA, AFETANDO COLUNA(S) DIANTEIRAS OU TRASEIRA(S), PAINEL CORTA-FOGO, SOLEIRA OU ASSOALHO	NÃO
2. CARROÇARIA COM AVARIAS NA ESTRUTURA DAS LATERAIS OU DO TETO (QUANDO HOUE) ATINGINDO COMPARTIMENTO DE CARGA, OU COM DEFORMAÇÃO VERTICAL OU LATERAL AFETANDO O COMPARTIMENTO DE CARGA, OU AFETANDO OS COMPONENTES DE UNIÃO DA BASE DA CARROÇARIA COM O CHASSIS	NÃO
3. PARA CHOQUE TRASEIRO DANIFICADO	NÃO
4. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	NÃO
5. AVARIA EM QUALQUER UM DOS EIXOS	NÃO
6. DANO EM QUALQUER COMPONENTE DO SISTEMA DE FREIOS	NÃO
7. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
8. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MENOR OU IGUAL À ALTURA DA LONGARINA	NÃO
9. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MENOR OU IGUAL À DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
10. CHASSI COM DEFORMAÇÃO TORCIONAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
11. CHASSI COM DEFORMAÇÃO VERTICAL MAIOR QUE A ALTURA DA LONGARINA	NÃO
12. CHASSI COM DEFORMAÇÃO LATERAL MAIOR QUE A DISTÂNCIA INTERNA ENTRE AS LONGARINAS	NÃO
13. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MENOR OU IGUAL A 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI	NÃO
14. CHASSI AFETADO TERMICAMENTE NA REGIÃO ONDE ESTÁ FIXADA A SUSPENSÃO	NÃO
15. CHASSI COM REGIÃO TERMICAMENTE AFETADA COM DIMENSÃO MAIOR QUE 2/3 DO COMPRIMENTO DO CHASSI.	NÃO

DIGITADOR: PM1440668

GERADO POR: PC1257991

16/05/2023 15:55

Registro reaberto para correção/complementação em 17/10/2018 12:29.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/10/2018 10:03.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 6/11

VEÍCULOS

DANOS/AVARIAS - VEÍCULO 2

16. AIR BAGS (SE EXISTIR)

NÃO

TOTAL SIM	TOTAL NA	TOTAL GERAL (SIM + NA)	MONTA PEQUENA
		0	

OBSERVAÇÕES
PNEUS E RODAS DANIFICADOS.

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

.....SEGUNDO O CONDUTOR SR EDUARDO FERREIRA DE MELLO, ESTE CONDUZIA O VEÍCULO VOLVO/FH12 380 4X2T GVQ0299 QUE TRACIONAVA O VEÍCULO REB/ROSSETTI SRBA ST3.25 GVQ0326 PELA BR 381, DECRESCENTE, PISTA MARGINAL, QUE ESTAVA CARREGADO COM CERCA DE 30 METROS CÚBICOS DE AREIA, QUE NA ALTURA DO KM 470, PRÓXIMO AO TREVO DE ACESSO A AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ, O VEÍCULO APRESENTOU DEFEITO MECÂNICO NO SETOR DE DIREÇÃO, QUE EM CONSEQUÊNCIA DISSO, PERDEU O CONTROLE DIRECIONAL, SAIU DA PISTA MARGINAL E ATRAVESSOU A PISTA PRINCIPAL SENTIDO VITÓRIA VINDO A CONSEGUIR PARAR O VEÍCULO SOMENTE NA PISTA PRINCIPAL SENTIDO CRESCENTE APÓS QUEBRAR A MURETA CENTRAL DIVISORA DE PISTAS.

O CONDUTOR REALIZOU O TESTE DE ETILÔMETRO, TENDO COMO RESULTADO 0,00 MG/AR EXPELIDO PELOS PULMÕES E NÃO NOS APRESENTOU NENHUMA DOCUMENTAÇÃO FISCAL REFERENTE À CARGA, ISTO POSTO, FOI REALIZADO CONTATO TELEFÔNICO COM A DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL DE MINAS GERAIS SENDO QUE FOMOS ORIENTADOS PARA QUE O CONDUTOR POSTERIORMENTE COMPARECESSE A RUA PORTO NR 450, BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTA CAPITAL, PARA COMPROVAR A ORIGEM DA CARGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. O CONDUTOR FOI ORIENTADO DESSES PROCEDIMENTOS PERANTE A TESTEMUNHA E CUSTODIANTE SR CARLINDO DA SILVA FILHO, SENDO QUE O SR CARLINDO TAMBÉM FICOU RESPONSÁVEL PELA GUARDA E RETIRADA DOS VEÍCULOS DA PISTA.

O CONDUTOR FOI ATENDIDO PELA AMBULÂNCIA DO SAMU 2430, RESPONSÁVEL FLÁVIO E ENCAMINHADO AO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL JOÃO XXIII COM ESCORIAÇÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E DORES NA REGIÃO LOMBAR.

COM APOIO DAS VIATURAS DO CPU PRV SR TEN MUNIZ, DO COMANDANTE DE PELOTÃO ANEL RODOVIAÁRIO SR TEN DONIZETE, BHTRANS E CONSTRUTORA VISOR REALIZAMOS A RETIRADA DO VEÍCULO DA PISTA COLOCANDO-O NA FAIXA ZEBRADA E LIBERANDO TOTALMENTE A PISTA AOS DEMAIS CONDUTORES.

EM FISCALIZAÇÃO NOS VEÍCULOS, FORAM DETECTADAS ALGUMAS IRREGULARIDADES COMO O DISCO TACÓGRAFO COM VALIDADE VENCIDA E VÁRIOS PNEUS DO VEÍCULO SEMIRREBOQUE EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AINAS DO CONVÊNIO PMMGXDPFR FORAM LAVRADAS.

OS DANOS MATERIAIS DOS VEÍCULOS E TAMBÉM OS PATRIMONIAIS CONSTAM EM FOLHAS PRÓPRIAS.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU?	PREFIXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NÃO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO

PERITO MIGUEL MASP 293680 DISSE QUE NÃO COMPARECERIA DEVIDO ACIDENTE SER APENAS O CONDUTOR- VITIMA LEVE.

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
COBERTURA	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
AUTOMOVEL DE SERVICO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
OQM9288	PM	21036	21036	XXXX

VIATURA 2

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
COBERTURA	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
VIATURA CAMINHONETE -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
PUE8567	PM	24304	24304	XXXX

VIATURA 3

TIPO DA VIATURA	ÓRGÃO
PRINCIPAL	POLICIA MILITAR

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO
AUTOMOVEL DE SERVICO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
OQM9284	PM	21041	XXXX	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1275502	2 TENENTE

NOME COMPLETO
ANDRE MUNIZ



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 7/11

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

CORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
2 PEL PM RV/1 CIA PM RV/BPMRV/CPRVHipotecado?
NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
1MATRÍCULA
1740109CARGO
SOLDADO DE 1 CLASSENOME COMPLETO
HELOISIO SAMUEL TEIXEIRA DOS SANTOSCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
2 GP/2 PEL RV/1 CIA PM RV/BPMRV/CPRVHipotecado?
NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
2MATRÍCULA
0609602CARGO
2 TENENTENOME COMPLETO
GERALDO DONIZETE DA SILVACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 PEL RV/1 CIA PM RV/BPMRV/CPRVHipotecado?
NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
3MATRÍCULA
1440668CARGO
CABONOME COMPLETO
BRUNO LUCIANO H DA COSTACORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
3 PEL RV REC/1 CIA PM RV/BPMRV/CPRVHipotecado?
NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA
3MATRÍCULA
1747682CARGO
SOLDADO DE 1 CLASSENOME COMPLETO
GEISE ALVES DA ROCHA RODRIGUESCORPORAÇÃO
POLICIA MILITARUNIDADE
1 GP/1 PEL RV/1 CIA PM RV/BPMRV/CPRVHipotecado?
NÃO

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE
3 PEL RV REC/1 CIA PM RV/BPMRV/CPRVMATRÍCULA
1440668NOME COMPLETO
BRUNO LUCIANO H DA COSTACARGO
CABOCORPORAÇÃO
POLICIA MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2018-046378368-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA
XXXXHORA
XXXXMATRÍCULA
XXXXNOME
XXXXCARGO
XXXXÓRGÃO/UF
POLICIA CIVIL / MGUNIDADE
DEL.ESPECIALIZADA DE ACIDENTES DE VEICULOS/DETRAN



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

Fl. 8/11

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1440668 - BRUNO LUCIANO H DA COSTA			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 17/10/2018 11:45
DESTINATÁRIO / RECIBO 2			
DATA XXXX	HORA XXXX	MATRÍCULA XXXX	NOME XXXX
CARGO XXXX			
ÓRGÃO/UF OUTROS ORGAOS / MG			
UNIDADE RECEITA ESTADUAL DE MINAS GERAIS			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE XXXX			
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR: PM1440668 - BRUNO LUCIANO H DA COSTA			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 17/10/2018 12:28

DIGITADOR: PM1440668

GERADO POR: PC1257991

16/05/2023 15:55

Registro reaberto para correção/complementação em 17/10/2018 12:29.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/10/2018 10:03.

FOTOS DOS VEÍCULOS

VEICULO 1



VEICULO 1



VEICULO 1



FOTOS DO ACIDENTE DE TRANSITO

FOTO ACIDENTE 1



***** FIM DOS ANEXOS: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 11/11

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

DIGITADOR: PM1440668

GERADO POR: PC1257991

16/05/2023 15:55

Registro reaberto para correção/complementação em 17/10/2018 12:29.
Registro reaberto para correção/complementação em 18/10/2018 10:03.