

Resumo do Evento

Tipo de Relatório	RELATÓRIO DE BUSCA E SALVAMENTO							
Número do Registro	2022-032799766-001							
Natureza Principal	(S05104) CHOQUE DE CAMINHAO / CARRETA -							
Alvo do Evento	Não Informado							
Data/Hora do Fato / início da Atividade	29/07/2022 18:19							
Endereço do Fato / Atividade	RODOVIA BR 040 No. 796, JARDIM DA SERRA - JUIZ DE FORA / MG							
Digitador	1613892 - EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO / BM							
Relator da Ocorrência	1613892 - EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO / BM							
Viatura	BM - HMMH9702							
Equipe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Cargo/Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO</td> <td>1 TENENTE / 4BBM/1CIA/1PEL</td> </tr> <tr> <td>SAMUEL FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA</td> <td>CABO / 4BBM/1CIA/1PEL</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Cargo/Unidade	EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO	1 TENENTE / 4BBM/1CIA/1PEL	SAMUEL FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA	CABO / 4BBM/1CIA/1PEL
Nome	Cargo/Unidade							
EDUARDO PROCOPIO LOURES ARAUJO	1 TENENTE / 4BBM/1CIA/1PEL							
SAMUEL FILIPE DE OLIVEIRA PEREIRA	CABO / 4BBM/1CIA/1PEL							
Envolvidos	<p>Nome: HIAGO SALES DE OLIVEIRA Envolvimento: OUTROS Data de Nascimento: 29/08/1996 Idade Aparente: 25 Naturalidade/ UF: CARANDAI/ MG Cúpis: BRANCA Nome da mãe: ERICA AUGUSTA DE SALES OLIVEIRA Nome do pai: JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA Documento de Identificação: CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL - 20950655</p>							
Unidade Responsável pelo Registro	4BBM/1CIA/1PEL - JUIZ DE FORA							
Unidades de Destino	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Órgão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4BBM/1CIA/1PEL</td> <td>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</td> </tr> </tbody> </table>		Nome	Órgão	4BBM/1CIA/1PEL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
Nome	Órgão							
4BBM/1CIA/1PEL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR							
Anexos								

Histórico	<p>ENQUANTO SE DESLOCAVA DE UMA OCORRÊNCIA EM MATIAS BARBOSA PARA UM INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO, NO AEROPORTO DA SERRINHA, A GUARNIÇÃO DO CBU DEPAROU-SE COM UMA CARRETA EM "L" COLIDIDA CONTRA A MURETA CENTRAL DA VIA, OCUPANDO UMA DAS PISTAS SENTIDO RIO-BH. O CONDUTOR DO VEÍCULO, ENVOLVIDO 01, RELATOU AOS MILITARES QUE PERDEU O CONTROLE AO FREIAR, O QUE OCASINOU O ACIDENTE. O MESMO TAMBÉM DISSE QUE NÃO HAVIA SOFRIDO TRAUMAS DECORRENTES DA COLISÃO E RECUSOU ATENDIMENTO MÉDICO. NO MOMENTO DO ATENDIMENTO, O COMPARTIMENTO DE CARGA DA CARRETA ESTAVA VAZIO. NÃO HOUE NENHUMA NECESSIDADE DE EMPENHO DE OUTRAS VIATURAS NO LOCAL, TENDO EM VISTAS QUE NÃO HAVIA PERIGO DE DERRAPAMENTO E QUE A SINALIZAÇÃO DA VIA JÁ ESTAVA SENDO FEITA PELA CONCESSIONÁRIA "VIA 040". SENDO ASSIM, A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU PARA O INCÊNDIO EM VEGETAÇÃO, NO AEROPORTO MUNICIPAL.</p>
------------------	---