






### 1500828-83.2018.8.26.0294 - Termo Circunstanciado - Processo Digital

<b>Assunto principal</b>	: Ameaça
<b>Distribuição</b>	: 13/04/2018 às 10:15 - Livre
<b>Vara</b>	: Juizado Especial Cível e Criminal - Foro de Jacupiranga
<b>Magistrado (vaga)</b>	: Fábio Rodrigo De Moraes (2)
<b>Localização</b>	: Inquérito Policial - Atos / Processo Arquivado
<b>Situação</b>	: Extinto
<b>Tarjas</b>	:  Segredo de Justiça

#### Partes e representantes

Participação	Nome
Autor	Justiça Pública
Cidadãos	WEVERTON MUNIZ FLORIDO (Baixada) e outros (Histórico da parte)
Vítima	LUCAS DA LUZ LIMA

#### Movimentações (Mostrar todas)

Data / Hora	Movimentação
09/07/2020 17:08	Arquivado Definitivamente <i>ARQUIVADO com as ressalvas do ARTIGO 18 DO CPP.</i>
09/07/2020 17:01	 Documento Juntado
09/07/2020 17:01	 Documento Juntado
09/07/2020 16:49	 Ofício Expedido <i>Ofício - Delegacia de Polícia - Comunicação de Decisão - Crime</i>
09/07/2020 16:48	 Ofício Expedido <i>Ofício - IIRGD - Decisão - Crime</i>

#### Petições diversas

#### Filas de trabalho

#### Distribuição

#### Outros dados

#### Assuntos



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO  
PROTOCOLO Nº 19068240B01



**INFORMAÇÕES GERAIS**

Data: 11/12/2019 Hora: 01:45 Município: JACUPIRANGÁ/SP  
BR: 116 KM: 479,0 Sentido: Decrescente  
Policial responsável pelo atendimento: MARCELO MARQUES II / 2209692

**ASPECTOS DO LOCAL**

Tipo de via: Principal	Tipo de pavimento: Asfalto
Tipo de pista: Dupla	Condição da Pista: Molhada
Estrutura Viária: Reta	Localidade urbanizada: Não
Acostamento: Sim	Canteiro Central: Sim
Condição meteorológica: Chuva	Fase do dia: Plena Noite

**IMAGENS PANORÂMICAS**



SENTIDO  
DECRESCENTE



SENTIDO CRESCENTE

**NARRATIVA**

Na data de 11 de dezembro de 2019, por volta das 02 horas e 25 minutos, na Rodovia BR 116, km 479, na cidade de Jacupiranga/SP, a equipe da PRF atendeu acidente de trânsito com vítima. No local, a equipe se deparou com o caminhão, com placas DAH 1683, tombado no canteiro central da rodovia e o condutor, o Sr. LUCAS DA LUZ LIMA, CPF: 441.845.318-06, recebia atendimento médico, pela equipe de socorrista da concessionária Autopista. Pelos vestígios deixados, a equipe apurou que Lucas conduzia o caminhão com placas DAH 1683, no sentido PR/SP, momento em que perdeu o controle da direção do veículo, ocorrendo a saída de pista para canteiro central, seguido de tombamento. O acidente ocasionou ferimentos aparentemente leves no condutor, Lucas e danos no caminhão. O fator determinante para o acidente não foi indicado, visto a impossibilidade de afirmar se LUCAS conduzia ou não o veículo em acordo com o artigo 28 da CTB, o qual dispõe que: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;



Desenvolvido em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aplicativo Web 9-11 é uma ferramenta essencial para a comunicação entre os usuários e a Polícia Rodoviária Federal. Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite que os usuários reportem acidentes, chamadas de socorro e outras situações de emergência diretamente para a PRF. Para mais informações, visite o site: [www.prf.gov.br/web/9-11](http://www.prf.gov.br/web/9-11)

**191**



BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO  
PROTOCOLO Nº 19068240B01

CROQUI DA CENA DO ACIDENTE



Local do acidente



← APOIO

→ CÍRTELA

AMARRAÇÃO - NÃO NECESSÁRIA

EVENTOS SUCESSIVOS

Ordem	Tipo de Evento	Veículos Envolvidos
1	Saída de leito carroçável	

MARCAS NO PAVIMENTO

Evento	Veículo	Frenagem (m)	Derrapagem (m)	Arrastamento (m)
--------	---------	--------------	----------------	------------------

DANOS COLATERAIS - NÃO HOUVE

APOIO EXTERNO

Tipo de Órgão	Solicitação	Comparecimento
---------------	-------------	----------------

V1 - VEÍCULO 1 - DAH1683 - CAMINHÃO

V1 - Informações

Placa: DAH1683      Marca/modelo: VOLVO/VM 260 6X2R      Renavam: 00181039826  
Ano fabricação: 2009      Chassi: 93KP0E0C6AE119806      Tipo de veículo: Caminhão  
Especie: Carga      Categoria: Aluguel      Cor: Branca

Manobra no momento do acidente: Seguindo o fluxo, na faixa de rolamento  
Informações complementares: O veículo encontra-se a disposição do proprietário, conforme contato telefônico com a empresa transportadora Cordeiro Cajati, Tel: (13) 3854-4138



Documento produzido eletronicamente por MARCELO MARIQUES R. MOURA, 2304971, Polícia Rodoviária Federal, em 18/12/2019, conforme processo digital de Brasília, com fundamento no S. 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º do Decreto Nº 3.321, de 4 de outubro de 2001 e no art. 1º do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 41-02, de 11 de novembro de 2015.  
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [www.prf.gov.br](http://www.prf.gov.br) (por meio de autenticação eletrônica) ou pelo telefone: (13) 3854-4138 e o número de controle: (01) 0004344-10710126206-1 (CAD)

191





