



CIV - Centro de Inspeção Veicular. Tel: (19)3026-6356 -
 (19)99318-8152
 CNPJ: 03.177.630/0001 - 24
 Rua Panamá 56 Jardim Sartori - Santa Barbara D'Oeste - SP
 CEP: 13450 - 188
 www.civsbo.com.br
 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR - N.º 042488/2025

PROPRIETÁRIO

1 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO LUIS PEDRO CALZA PEREIRA		2 CNPJ/CPF 486.590.338-09	
3 ENDEREÇO RUA ALVARO DE MATTOS, 1121 - PARQUE SAO JERONIMO			
4 MUNICÍPIO AMERICANA	5 UF SP	6 CEP 13469-690	7 TELEFONE/CELULAR (19) 99648-5755

VEÍCULO

8 RENAVAL 00420167188	9 PLACA BWT0E16	10 NÚMERO DO CHASSI 9BM345003GB733674	
11 ESPÉCIE/TIPO CARGA / CAMINHAO		12 MARCA/MODELO/VERSÃO M.BENZ/L 1313/	
13 ANO FAB/MODELO 1986/1987	14 COR VERMELHA	15 COMBUSTÍVEL DIESEL	16 POTÊNCIA (cv) / CILINDRADAS 240/0
17 TARA ND(T)	18 PBT ND(T)	19 CMT ND(T)	20 LOTAÇÃO (L e/ou T) 2/0

21 DOCUMENTOS DE REFERENCIA LEI 9503/97 (CTB) NBR/ABNT 14040/2017	22 OBSERVAÇÕES DECLARO QUE O VEÍCULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO EM ATENDIMENTO A NBR 14040 DA ABNT E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI 950398 (CTB), ESTANDO PORTANTO APTO A TRANSITAR EM VIAS PÚBLICAS, FICA ESTA EMPRESA, PROPRIETÁRIA DESTE VEÍCULO, CIENTE DAS PENALIDADES QUE ESTA SUJEITA POR INOBSERVÂNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. O SISTEMA DE FREIO DESSE VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONSIDERANDO SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA.
---	--

23 FOTOGRAFIAS



DECALQUE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

24 LOCAL Santa Barbara do Oeste	25 DATA DE INSPEÇÃO 02/09/2025	26 DATA DE EMISSÃO 02/09/2025	27 DATA DE VALIDADE 02/09/2026
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Aprovado

Declaro que o veículo acima se encontra em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação de suas características técnicas na forma exigida pelo CTB, Lei federal nº 9503/97, estando esta empresa ciente das penalidades a que está sujeita por inobservância da referida Lei. O período de validade deste CERTIFICADO não ATESTA que o veículo esteja nas condições de segurança, quando da data da inspeção, ou seja, o estado de segurança do veículo evidenciado quando da inspeção não tem validade após a saída do veículo da área de inspeção, sendo que este prazo é apenas para controle da empresa ou poder concedente.

28 ASSINATURA DO INSPETOR Regis William Bellinati RNP 387.645.538-33 Inspetor Técnico	29 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Israel Meiotto CPF: 318.832.528-22 CREA: 2062125612
--	--

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	GRUPO 6
GRUPO 2	ALINHAMENTO DE RODAS
PÁRA-CHOQUES	VOLANTE E COLUNA
ESPELHOS E RETROVISORES	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS	ARTICULAÇÕES
PÁRA-SOL	SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
VELOCÍMETRO	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
BUZINA	GRUPO 7
CINTOS DE SEGURANÇA	FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EXTINTOR DE INCÊNDIO	EIXOS
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	ELEMENTOS ELÁSTICOS
ESTEPE	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE REGULAGEM
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS LIMITADORES
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
VIDROS	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
GRUPO 3	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LANTERNAS	GRUPO 8
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
RETROREFLECTORES	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
GRUPO 4	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS PRINCIPAIS	ESTADO GERAL DOS PNEUS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	GRUPO 9
LUZES DO PAINEL	PORTAS E TAMPAS
GRUPO 5	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE SERVIÇO	BANCOS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
COMANDOS	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
SERVOFREIO	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA
RESERVATÓRIO DE AR VACUO	

Regis
RNF-38764-1/2017
Inspeção

108515102-3
DEF-38764-1/2017
CREM: 5003185072