



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003176/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
JOSE LEONARDO ANTONIO LOUREDO

CNPJ/CPF
095.588.217-64

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BARRA DO PIRAÍ

UF
RJ

CEP
ND

TELEFONE
ND

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
SCANIA/T112 H 4X2/

POTÊNCIA (CV) 333

CILINDRADA (CC) 0

TARA (T) ND

PBT (T) 15,00

CMT (T) 45,00

LOTACÃO/LCARGA(T) 2/50

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1986/1986

PLACA
BXC1H38

CHASSI
9BSTH4X2ZG3224029



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
07/08/2024 15:03

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
07/08/2024 15:03



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
07/08/2024

DATA DE VALIDADE
07/08/2025

ENGENHEIRO
Matheus da Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019718380