



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003303/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.400.266/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

JOSE JORGE DA SILVA

234.820.286-72

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BARRA MANSA

UF
R.J

CEP
ND

TELEFONE
ND

VEÍCULO

ESPECIE/TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA/MODELO/VERSAO
VOLVO/NL10 340 4X2/

POTÊNCIA (CV)
340

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
ND

PBT (T)
ND

CMT (T)
0,10

LOTACÃO/LCARGA(T)
0/45

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL

ANO/MODELO
1999/1991

PLACA
KUT3D27

CHASSI
0DVN2BA0LE626214

VIDE/CAMPO/OBSERVACAO



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
30/08/2024 15:24

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
30/08/2024 15:25



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPECAO
30/08/2024

DATA DE VALIDADE
30/08/2025

ENGENHEIRO

Matheus de Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340