



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
003239/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
CLEBER DE SOUZA VALE  
ENDEREÇO  
AV. NILTON PENA BOTELHO, 189 - CS 03 - SAO JORGE  
MUNICÍPIO  
PINHEIRAL  
UF  
RJ  
CEP  
29197-000  
TELEFONE  
(29) 99927-7050

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR  
MARCA / MODELO / VERSÃO  
SCANIA/T112 H/  
POTÊNCIA (CV)  
296  
CILINDRADA (CC)  
7989  
TARA (T)  
6,86  
PBT (T)  
15,00  
CMT (T)  
45,00  
LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)  
2/8, 14  
COR  
BRANCA  
COMBUSTÍVEL  
DIESEL  
ANO/MODELO  
1982/1982  
PLACA  
MPO6F89  
CHASSI  
9BSTH4X2Z03213771



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
21/08/2024 17:04



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
21/08/2024 17:05



## RESULTADO

### CONCLUSÃO

**Aprovado**

### OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

DATA DA INSPEÇÃO  
21/08/2024

DATA DE VALIDADE  
21/08/2025

### ENGENHEIRO

Mathias da Silva Alves  
Eng. Mecânico  
C.R.C.A.: 2019718340

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.