

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012309875-30/2023

Chassi de identificação do veículo: 94BF146344R001420

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal:

DATA DA INSPEÇÃO
24/10/2023DATA DE VALIDADE
N/A

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME	CPF/CNPJ
ROSILDA CORDEIRO PINHEIRO DUARTE	16500150899
MUNICÍPIO	UF
SAO PAULO	SP

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
CLJ7D38	94BF146344R001420	SR/FACCHINI SRF CF	SEMI-REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2004	2004	0	0	0.0	34.8	26.5
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0		108 - CARROCERIA FECHADA					

CARACTERÍSTICAS INSPECIONADAS DO VEÍCULO

PLACA	Nº CHASSI	MARCA/MODELO/VERSÃO	TIPO DE VEÍCULO	ESPÉCIE			
CLJ7D38	94BF146344R001420	SR/FACCHINI SRF CF	SEMI-REBOQUE	CARGA			
COR	ANO FAB.	ANO MOD.	POTÊNCIA (cv)	CILINDRADA (cc)	CMT (t)	PBT (t)	CAPACIDADE DE CARGA (t)
BRANCA	2004	2004	0	0	0.0	34.8	26.7
LOTAÇÃO	COMBUSTÍVEL	CARROCERIA					
0	N/A	108 - CARROCERIA FECHADA					

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



TRASEIRA



AMBIENTE



MEDIÇÕES

MEDIÇÃO DO EIXO 1:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
8.0%	59.0%	N/A	23.0%	0.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 2:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
8.0%	59.0%	N/A	23.0%	0.0mm/m

MEDIÇÃO DO EIXO 3:

DESEQUILÍBRIO FRENAGEM:	EFICIÊNCIA FRENAGEM:	DESEQUILÍBRIO SUSPENSÃO:	FREIO ESTACIONAMENTO:	ALINHAMENTO RODAS:
3.0%	59.0%	N/A	23.0%	0.0mm/m

DADOS ESPECÍFICOS INSPECIONADOS

Tipo de monta:

MÉDIA

CRLV em nome da segurador:

ND

Denatran - Departamento Nacional de Trânsito

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012309875-30/2023

Chassi de identificação do veículo: 94BF146344R001420

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal:

CNPJ da seguradora:

16500150899

Campo de observação do CRLV:

ND



DATA DA INSPEÇÃO
24/10/2023

DATA DE VALIDADE
N/A

Certificado de Segurança Veicular

CSV Nº 012309875-30/2023

Chassi de identificação do veículo: 94BF146344R001420

Tipo de CSV: Sinistrado

Número Nota Fiscal:

DATA DA INSPEÇÃO
24/10/2023DATA DE VALIDADE
N/A**RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO**

NOME DA ITL	CNPJ DA ITL	
VISAVERO - VISTORIAS E INSPEÇÕES DE SEGURANÇA E AMBIENTAL EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	08960066000135	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA	CPF RESPONSÁVEL TÉCNICO
MAURO ROBERTO PINHEIRO DE ANDRADE	2605010791	13477248856

OBSERVAÇÕES DO INSPETOR

"ESTE DOC FOI EMITIDO BASEADO NAS CONDIÇÕES EM QUE O VEÍC ACIMA ESPECIFICADO ENCONTRAVA-SE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. PORTANTO, A "VISAVERO" NÃO SE RESPONSABILIZA POR DEFEITOS, FALHAS OU ALTERAÇÕES QUE VIEREM OCORRER APÓS A INSPEÇÃO."

OBSERVAÇÕES SISTÊMICAS**ESCOPOS INSPECIONADOS****Escopo** 1073 - Recuperação de sinistro

Autorização prévia:
Número: 23004715461
Nome do autorizador: DIRETORIA DE VEICULOS
CPF do autorizador: 22134892897
Observação: