

LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

NÚMERO
0042/25

CAR SURVEY
Inspeção Veicular Ltda.
31.038.806/0001-00

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: GABRIELE VILELA DA CUNHA			CNPJ / CPF: 174.044.047-11
ENDEREÇO: RES. CONTRAN			
MUNICÍPIO: RESENDE	UF: RJ	CEP: 21900-000	TELEFONE: ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO: TRACAO CAMINHAO TRATOR		MARCA / MODELO SCANIA/T113 H 4X2 320		
POT / CIL: 320CV	COR: VERMELHA	COMBUSTÍVEL: DIESEL	LOTACÃO: 03P	PLACA: KQL2148
TARA: ND	PBT: 19.5	CMT: 60.0	ANO / MODELO: 2007/2007	NÚMERO DO CHASSI: 9BSTH4X2ZT3264790

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO VEÍCULO



DECALQUE DO CHASSI



DATA DA INSPEÇÃO:
13/02/2025

DATA DA EMISSÃO:
13/02/2025

DATA DE VENCIMENTO:
13/02/2026

Norma de referência: ABNT NBR 14040

Bruno Figueiredo Pinto
Engenheiro Mecânico
CREA 2018127416

ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL

Av. Frederico Marques, 1117 - Boa Vista - São Gonçalo - RJ
CEP: 24.466-180 Tel: (21) 96409-0990
Bruno_figueiredo@outlook.com

Página
1 / 2

ITENS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1

Informações do CRLV
Conformidade das
características do veículo

GRUPO 2

Para-choques
Espelhos retrovisores
Lavador e limpador de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacógrafo
Cinta de segurança da árvore de
transmissão
Lacres da bomba injetora
Rodas fora do limite
Farol traseiro
Vidros

GRUPO 3

Lanternas

Luzes intermitentes de
advertência

Retrorefletores

GRUPO 4

Faróis principais
Faróis auxiliares
Lanterna de iluminação da placa
traseira
Luzes do painel

GRUPO 5

Freios de serviço
Freio de estacionamento

Comandos

Servofreio
Reservatório do fluido de freio
Reservatório de ar/vácuo

Circuito de freio
Discos, tambores, pratos e
componentes

GRUPO 6

Alinhamento de rodas
Volante e coluna
Mecanismo, barras e braços
Articulações
Servodireção hidráulica
Amortecedor de direção

GRUPO 7

Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos
Elementos absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação
Elementos de regulagem
Elementos limitadores
Elementos de fixação
Elementos complementares
Suspensão pneumática
Pino Rei

GRUPO 8

Desgaste da banda de rodagem
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou
aros desmontáveis

GRUPO 9

Portas e tampas
Vidros e janelas
Bancos
Sistema de alimentação de
combustível
Sistema de exaustão dos gases
Carroçaria
Instalação elétrica e bateria


DADOS DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: G W CUNHA TRANSPORTES LTDA			CNPJ / CPF: 55.685.758/0001-00	
ENDEREÇO: RES. CONTRAN				
MUNICÍPIO: BARRA MANSA		UF: RJ	CEP: 27500-001	TELEFONE: ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE		MARCA / MODELO SR/LIBRELATO SRBA 3E		
POT / CIL: 0CV	COR: VERMELHA	COMBUSTÍVEL:	LOTAÇÃO: 00P	PLACA: HBG0B31
TARA: ND	PBT: 42.5	CMT: 0.0	ANO / MODELO: 2008/2008	NÚMERO DO CHASSI: 9A9BA42438CDJ5412

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO VEÍCULO



ECALQUE DO CHASSI



DATA DA INSPEÇÃO:
03/02/2026

DATA DA EMISSÃO:
03/02/2026

DATA DE VENCIMENTO:
03/02/2027

Norma de referência: ABNT NBR 14040

Bruno Figueiredo Pinto
Engenheiro Mecânico
CREA 2018127416

ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL

ITENS DE VERIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1

Informações do CRLV
Conformidade das características do veículo

GRUPO 2

Para-choques
Espelhos retrovisores
Lavador e limpador de para-brisa
Para-sol
Velocímetro
Buzina
/Cintos de segurança
Extintor de incêndio
Triângulo de segurança
Estepe
Tacógrafo
Cinta de segurança da árvore de transmissão
Lacres da bomba injetora
Rodas fora do limite
Farol traseiro
Vidros

GRUPO 3

Lanternas
Luzes intermitentes de advertência

Retrorefletores

GRUPO 4

Faróis principais
Faróis auxiliares
Lanterna de iluminação da placa traseira

Luzes do painel

GRUPO 5

Freios de serviço
Freio de estacionamento
Comandos
Servofreio
Reservatório do fluido de freio
Reservatório de ar/vácuo

Circuito de freio
Discos, tambores, pratos e componentes

GRUPO 6

Alinhamento de rodas
Volante e coluna
Mecanismo, barras e braços
Articulações
Servodireção hidráulica
Amortecedor de direção

GRUPO 7

Funcionamento da suspensão
Eixos
Elementos elásticos
Elementos absorvedores de energia

Elementos estruturais

Elementos de articulação

Elementos de regulagem

Elementos limitadores

Elementos de fixação

Elementos complementares

Suspensão pneumática

PINO REI

GRUPO 8

Desgaste da banda de rodagem
Tamanho e tipo de pneus
Simetria dos pneus e rodas
Estado geral dos pneus
Estado geral e fixação das rodas ou aros desmontáveis

GRUPO 9

Portas e tampas
Vidros e janelas
Bancos
Sistema de alimentação de combustível
Sistema de exaustão dos gases
Carroçaria
Instalação elétrica e bateria

OBSERVAÇÕES