

CIVIC 1 INSPECAO VEICULAR LTDA  
 CNPJ: 05.933.374/0001-83  
 ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 269, 102 - SAO LUIZ  
 BARRA MANSA - RJ - CEP:27338-000  
 Telefone: 3323-0434 - Email: civicinspecaoveicular@gmail.com



**Certificado de Verificação de Características Nº: 107474/2026**

PROPRIETARIO DO VEICULO MARIA DE FATIMA REIS MACHADO			CNPJ/CPF 677.390.086-72	
ENDEREÇO NA, NA -				
MUNICIPIO BARRA MANSA	UF RJ	CEP ND	TELEFONE ND	

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPECIE / TIPO CARGA / SEMI-REBOQUE			MARCA / MODELO REB/SCHIFFER	
POT / CIL 0 / 0	COR PRETA	COMBUSTIVEL N/I	LOTACAO 0	PLACA ABT2B41
TARA 3,58	PBT 42,85	CMT ND	ANO / MODELO 1981 / 1981	NUMERO DO CHASSI SR011003602

**OBSERVAÇÕES**

Este laudo comprova a realização da inspeção veicular, mas não serve para fins de regularização de documentação do veículo junto ao órgão de trânsito. (DETRAN/DENATRAN)

Nesta data, o veículo apresenta-se em perfeito estado, mantendo suas características originais e conforme inspeção, estando apto a trafegar.

Este laudo comprova a realização da inspeção veicular,mas não serve para fins de regularização de documentação do veículo junto ao órgão de trânsito. (DETRAN/DENATRAN)

Nesta data, veículo apresenta-se em perfeito estado,mantendo suas características originais e conforme inspeção,estando apto a trafegar.

FOTO DIANTEIRA



CIVIC 1 INSPEÇÃO VEICULAR LTDA  
13/01/2026 11:04:53

FOTO TRÁSEIRA



CIVIC 1 INSPEÇÃO VEICULAR LTDA  
13/01/2026 11:04:53



DATA DE INSPEÇÃO

13/01/2026

13/01/2026

13/01/2027

Reinaldo Rocha Franco  
Engenheiro Mecânico  
CREA-RJ 2019/108744

Responsável Técnico

Técnico Responsável

Renan da Silva Soares  
Inspetor Técnico  
CFT: 1673379977R



# LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR

Renan da Silva Soares  
Inspetor Técnico  
CFT: 16733798778

Reinaldo Rocha Franco  
Engenheiro Mecânico  
CREA/RJ 2019108744

---

RENAN DA SILVA  
SOARES INSPETOR  
TECNICO  
CFT16733798778

---

Reinaldo Rocha Franco  
Engº Mecânico  
CREA-RJ 2019108744

---

CLIENTE

Reinaldo Rocha Franco  
Engenheiro Mecânico  
CREA/RJ 2019108744

**Resultado dos Testes**

**Resultado**

**Admissivel**

**Frenômetro / Balança :**

Efic.Eixo 1 Esq: 91%    Peso: 316 daN    Força: 285,96 daN  
Efic.Eixo 1 Dir: 87%    Peso: 302 daN    Força: 262,87 daN  
Efic.Total Eixo 1: 89%    Peso: 618 daN  
Deseq.Eixo 1: 8%

**Eficiência Total:**  
( $\geq 50\%$ ) APROVADO

APROVADO

Efic.Eixo 2 Esq: 69%    Peso: 513 daN    Força: 356,38 daN  
Efic.Eixo 2 Dir: 62%    Peso: 504 daN    Força: 312,94 daN  
Efic.Total Eixo 2: 66%    Peso: 1017 daN  
Deseq.Eixo 2: 12%

**Desequilíbrio no Eixo:**  
( $\leq 20\%$ ) APROVADO

APROVADO

Efic.Eixo 3 Esq: 89%    Peso: 763 daN    Força: 676,83 daN  
Efic.Eixo 3 Dir: 84%    Peso: 763 daN    Força: 643,96 daN  
Efic.Total Eixo 3: 87%    Peso: 1526 daN  
Deseq.Eixo 3 : 5%

APROVADO

Efic.Total Media: 80%    Força Total: 2.538,94 daN

APROVADO

Efic.Total Estac.: 71%

APROVADO **Estacionamento**  
( $\geq 18\%$ ) APROVADO

Força Esq E. 2: 741,50 daN    Força Dir E. 2: 692,64 daN  
Força Esq E. 3: 507,27 daN    Força Dir E. 3: 310,15 daN

Peso Pino Rei: 357 daN  
Peso Total Eixos: 3161 daN    Peso Total Veículo: 3518 daN  
Tara: 3587 kg

Resultado Analisador de Folgas: APROVADO

**Avaliação: A P R O V A D O**



RENAN DA SILVA SOARES Peso: 82  
Inspetor Técnico 16733798778



ENGº REINALDO ROCHA FRANCO CREA RJ 2019108744  
Engenheiro Responsável

Nome da Empresa.: CIVIC 1    CIVIC 1  
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA KM 269 - BARRA MANSA - RJ