



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
003352/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
LUIZ RICARDO DE CARVALHO OLIVEIRA

CNPJ/CPF  
104.887.787-60

ENDEREÇO  
RUA VEREADOR JOAO ALVARENGA 425 - DUZENTOS E QUARENTA E NOVE

MUNICÍPIO  
VOLTA REDONDA

UF  
RJ

CEP  
27267-060

TELEFONE  
(24) 99994-5075

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO  
SCANIA/T112 H 6X2/

POTÊNCIA (CV)  
333

CILINDRADA (CC)  
0

TARA (T)  
ND

PBT (T)  
15,00

GMT (T)  
45,00

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)  
3/0


COR  
VERMELHA

COMBUSTÍVEL  
DIESEL

ANO/MODELO  
1986/1986

PLACA  
AEW3A10

CHASSI  
9BSTH4X2Z03222612



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de transito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explicita ou implicita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
12/09/2024

DATA DE VALIDADE  
12/09/2025

ENGENHEIRO

Mathous da Silva Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 2019740340