

**LAUDO DE INSPEÇÃO  
TÉCNICA - LIT**

Nº: 030109/2025

**LOGTEC INSPEÇÕES LTDA OIA - SV  
818**

**CNPJ: 22.828.146/0001-62  
AV DOUTOR TACITO VIANNA  
RODRIGUES, S/N - KM 304 - PARAISO  
Resende - RJ - CEP:27536-025**

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO JOAQUIM VICENTE DA SILVA		CNPJ/CPF 569.276.577-20	
ENDEREÇO RUA 2, 10 -			
MUNICÍPIO RESENDE	UF RJ	CEP 27500-000	TELEFONE (24) 99870-8885

**CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO**

ESPÉCIE / TIPO TRACAO / CAMINHAO TRATOR		CARROÇARIA NÃO APLICAVEL		MARCA / MODELO VOLVO/NL12 360 4X2	
POT / CIL 360 / 2000		COR BRANCA		COMBUSTÍVEL DIESEL	
		LOTACÃO 3		PLACA AFT4A40	
TARA 6,49	PBT 16,00	CMT 45,00	ANO / MODELO 1994 / 1995		NÚMERO DO CHASSI 9BVN2B5A0RE645245

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO 02/06/2025	DATA DE EMISSÃO 02/06/2025	DATA DE VENCIMENTO 02/06/2026
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Assinatura / Carimbo / Crea do responsável

**Lucas Pires de Souza**  
Engenheiro Mecânico  
CREA - RJ: 2023104446

- O VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONFORME A NORMA NBR 14040, SENDO REALIZADOS TODOS OS TESTES LISTADOS NESTE LAUDO.

- ASSUMO TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO SEJA CONSTATADO EM FISCALIZAÇÃO DA ANTT OU ÓRGÃOS CONVENIADOS QUE O VEÍCULO PORTADOR DESTA LIT NÃO POSSUI OS REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.