


506056

OIA - SV 717
PARANA INSPECOES LTDA
TV JOSÉ STANCZYK, 85
ARAUCÁRIA PR CEP: 83707-030 - Fone (0xx41)
3643-3839
CNP.J:21.361.443/0001-88

LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

2 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: FELIPE GALAN DE LIMA		3 CPF/CNPJ: 090328096	
4 ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: AVENIDA DEITOR VICTOR DO AMARAL			
5 MUNICÍPIO: ARAUCÁRIA	6 UF: PR	7 CEP: NO	8 TELEFONE: 807
9 ESPÉCIE TIPO: TRAC. TRATOR		10 MARCA/MODELO/VERSÃO: SCANIA T113 R 4X2 360	
11 POTÊNCIA DL: 363CV	12 COR: BRANCA	13 COMBUSTÍVEL: DIESEL	14 LOTACÃO (C/PAIS): 73
15 ANO FABRICAÇÃO: 2007	16 ANO REGISTRO: 2007	17 ANO FISCAL ANO RCV: 2007-2008	18 ASS. DO REGISTRO: R051TRX02T3562205



21 DATA DA INSPEÇÃO: 17/04/2008	22 DATA DE EMISSÃO: 17/04/2008	23 PRAZO DE VALIDADE: 3 MESES	24 DATA DE VALIDADE: 17/07/2008
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

O VEÍCULO ADMA IDENTIFICADO, FOI INSPECIONADO CONFORME NORMATIVA E LEGISLAÇÃO DE TRÁFICO VEICULAR NO PAÍS E CONSIDERADO APTO PARA TRÁFICO PELAS VIAS PÚBLICAS. O LAUDO DE DEFICIÊNCIAS VEICULARES NÃO PRESSUPE QUALQUER CULPABILIDADE EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO ORGANISMO DE INSPEÇÃO RELATIVAS AOS DENÚNCIADOS, NEM SEJA DE ABRIGANTE PROPRIETÁRIO, FAZENDO O VEÍCULO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO A DANOS PESSOAIS E MATERIAIS OU PENALIDADES PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETOS DO VEÍCULO. OS SISTEMAS DE FREIOS DESTA VEÍCULO RODAVELIS FORAM DEVIDAMENTE INSPECIONADOS, CONSIDERANDO O SEU PRÉCIO EM ORDEM DE MARCHA.

Atente a NR 1496 e DONAMA 40298



Resultado da Inspeção: Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado <input type="checkbox"/>	Resultado da Inspeção: Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado <input type="checkbox"/>
Eng. Francisco H. Apolônio RUA 2618198126	