



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
003324/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
MARCO ANTONIO MARTINS

CNPJ/CPF  
082.221.227-70

ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
VOLTA REDONDA

UF  
RJ

CEP  
ND

TELEFONE  
ND

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO  
SCANIA/T112 H/

POTÊNCIA (CV) 333  
CILINDRADA (CC) 0  
TARA (T) 6,89

PBT (T) 15,00  
CMT (T) 45,00

LOTAÇÃO(Q)/CARGA(T) 3/8,11  
COR BRANCA

COMBUSTÍVEL  
DIESEL


ANO/MODELO  
1986/1986

PLACA  
AIF4G82


CHASSI  
9BSTH4X2ZG3225348



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
04/09/2024 09:28



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
04/09/2024 09:28



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
04/09/2024

DATA DE VALIDADE  
04/09/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Aíves  
Eng. Mecânico  
CREA: 2019718340