



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

O.S. nº: 3324	Data do Laudo: 04/09/2024	Validade: 04/09/2025	
Solicitante / Razão Social: MARCO ANTONIO MARTINS		CPF / CNPJ: 082.221.227-70	
Marca: SCANIA/T112 H	Modelo: SCANIA/T112 H	Ano Fab/Mod: 1986/1986	Combustível: DIESEL
Placa: AIF4G82	Chassi: 9BSTH4X2ZG3225348	Cor: BRANCA	KM: N.D

OBJETIVO

O objetivo deste relatório é reportar os resultados obtidos nos exames físico, operacional e documental do veículo, em referência, e certificar seu desempenho para a finalidade a qual se destina. Os defeitos leves, mesmo não reprovado o veículo, não desobriga o proprietário de saná-los.

Acidentes ocasionados por defeitos no veículo serão de responsabilidade do proprietário do mesmo,

A inspeção foi realizada em conformidade com o procedimento interno do Ita Bm Inspeção Veicular, baseado nas normas, ABNT 14040-2017, Portaria 149/2022 Inmetro, Resolução CONAMA nº 418, ABNT NBR 16601-2017, ABNT 16593-2017

INSPEÇÃO

Inspeção visual - Avaliação realizada através da observação visual, auditiva e sensorial do funcionamento dos comandos e componentes do veículo.

Inspeção mecanizada - Avaliação realizada com o auxílio de equipamentos específicos, que determina, através de medida, a condição de desempenho de componentes e/ou sistemas do veículo.

Análise de Gases/Opacidade – Ensaio de emissão de gases/fumaça realizado de acordo com a Resolução CONAMA nº 418 e normativa 6 do Ibama em veículos do ciclo Otto/Diesel.



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INSPEÇÃO

- LINHA DE INSPEÇÃO VEICULAR MECANIZADA FRENOMETRO
- BANCO DE SUSPENSÃO
- PLACA DE DESVIO LATERAL
- OPACÍMETRO
- PAQUÍMETRO
- TRENA METÁLICA DE 5000 MM
- CRONÔMETRO
- ESCALA METÁLICA DE 1000 MM
- REGLOSCÓPIO
- AJUSTADOR DE PRESSÃO DE PNEUS
- MEDIDOR DE NÍVEL SONORO
- CALIBRADOR ACÚSTICO/ MICROFONE
- TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL

Os equipamentos utilizados na inspeção estão de acordo com a DOQ-CGCRE 093. Esta norma estabelece os métodos específicos aos organismos de inspeção acreditados ou solicitantes da acreditação sobre a calibração dos equipamentos.



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

Todos os itens de segurança foram inspecionados de acordo com a NBR 14040/2017.

ITENS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE					
01	PESOS E DIMENSÕES		EIME N.º	Sit.	
01.01	Quantidade de Eixos e Rodas	___/___	---		
01.11	Peso Bruto Total (PBT)		Kg		
01.12	Capacidade Máxima de Tração (CMT)		Kg		
02.	IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	Sit.		Sit.	
02.01	Identificação e legitimidade (placa e chassi)		02.03	Documentação do veículo e documentação obrigatória requerida para a inspeção	
02.02	Inexistência de modificação não constante no CRLV				
3.	EQUIP. OBRIGATÓRIOS E PROIBIDOS	Sit.			Sit.
03.01	Pára-Choques (existência, conservação, fixação)		03.05	Protetor lateral (existência, conservação, fixação)	
03.02	Farol traseiro (inexistência)		03.06	Tanque suplementar p/ oper. Equip. (quando aplicável)	
03.03	Estepe (roda sobressalente)(qdo aplicável)		03.07	Sistema de Amarração de Cargas (quando aplicável) (se aplicável utilizar o FORM-TEC-027-B)	
03.04	Protetor de rodas traseiras (qdo aplicável)				
04.	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO cor, quantia. e posicionamentos	Sit.			Sit.
04.01	Lanternas indicadoras de direção		04.06	Luzes intermitentes de advertência	
04.02	Lanternas de posição		04.07	Retrorefletores	
04.03	Lanternas de freio		04.08	Faixas refletivas (laterais mín.50% e traseiras mín. 80%)	
04.04	Lanternas marcha ré (quando obrigatória)		04.09	Faixa refletiva pára-choque(quando obrigatória)	
04.05	Lanternas delimitadoras e lanternas laterais		04.10	Lanterna de iluminação da placa traseira	
05.	SISTEMA DE FREIOS	Sit.			Sit.
05.01	Desequilíbrio freios serviço dianteiros ≤ 20%		05.06	Comandos	
05.02	Desequilíbrio freios serviço traseiros ≤ 20%		05.07	Reservatório de ar	
05.03	Eficiência total de frenagem (≥55% p/ O2; ≥50% p/ O3 e O4)		05.08	Circuito de freio (tubulações, conexões, etc)	
05.04	Inspeção mec. freios estacionários (E ≥ 18%)		05.09	Discos, freio a disco, tambores e outros	
05.05	Componentes principais		05.12	Freios ABS (exist. e conserv. Sensores veloc e cabeamento)	
06.	EIXOS E SISTEMA DE SUSPENSÃO	Sit.			Sit.
06.01	Inspeção visual		06.08	Elemento de regulagem (excêntricos, calços, parafusos reg.)	
06.02	Verificação do funcionamento da suspensão		06.09	Elementos limitadores (batentes)	
06.03	Eixos		06.10	Elementos de fixação (grampos,parafusos, etc)	
06.04	Elementos elásticos (molas)		06.11	Elementos complementares (estabilizadores)	
06.05	Amortecedores (quando aplicável)		06.12	Alinhamento do conjunto (medições vide item 13)	
06.06	Elementos estruturais (braços, suportes)		06.13	Suspensão pneumática (quando aplicável)	
06.07	Elementos articulação (jumelo, buchas, pinos, travas, pivôs)				
07.	PNEUS / AROS / RODAS	Sit.			Sit.
07.01	Tamanho e tipo dos pneus (conf especific. fabricante)		07.04	Estado geral das rodas/aros desmontáveis:	
07.02	Simetria dos pneus e rodas (iguais no mesmo eixo)		07.4.1	- Ausência de adaptadores de furação de rodas;	
07.03	Estado geral dos pneus:		07.4.2	- Ausência de refuração de tambores.	
07.3.1	- Ausência de manchas /bolhas / hérnias (interna/externa)		07.4.3	- Ausência de Trincas / Corrosão/empenamento acentuado	
07.3.2	- Ausência de separação da banda de rodagem		07.4.4	- Presença de todos os elementos de fixação por roda.	
07.3.3	- Ausência de cordões expostos / pneus ressulcados		07.4.5	- Não ultrapassar limite externo dos pára-lamas	



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

DIANTEIRA LATERAL DO VEÍCULO



TRASEIRA LATERAL DO VEÍCULO



ITA BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
Rod. Presidente Dutra, nº200 - km 269
São Luiz – Barra Mansa - RJ -
CEP: 27343-000 Tel.: (24)
33236005/ (24) 33238993



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

ITA LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

0033240024

ITA BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.498.366/0001-71
R. DO PRES. DUTRA, 200 - KM 269
BARRA MANSÁ - RJ - CEP: 27343-000
Telefone: 3321-0000
Email: ita@itabm.com

CONTRATANTE
MARCELO ANTONIO MARTINS

PLACA: 002.221.227-70

VEICULO
VOLTA REDONDA

TIPO: FU

ANO: ND

COR: ND

INSPEÇÃO
TRACAO | GABRIEL TRAYON

PLACA: SCARA712210

DATA: 08/09/2021

VALOR: 4,00

PREÇO: 12,00

OPORT: 42,06

VALOR: 30,11

BR: BRANCA

CRÉDITO: 19851896

DATA: 08/09/2021

AF4042

005TH4X2205223340



RESULTADO
Aprovado

LAUDO DE SEGURANÇA TÉCNICA

O presente laudo elaborado foi desenvolvido conforme as Prescrições do CTM, Resoluções, Normas e padrões técnicas e legislação de âmbito nacional ou local, sendo considerado válido para efeitos legais, não constituindo garantia absoluta quanto à segurança dos componentes inspecionados, nem sobre os sistemas, equipamentos, produtos, proprietários ou usuários de seus meios de locomoção ou transporte terrestre de veículos.

DATA DO LAUDO: 08/09/2021

DATA DE EMISSÃO: 08/09/2021

CREA: 2019718340

Matheus da Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340

Matheus da Silva Alves
Engenheiro Mecânico
CREA: 2019718340

ITA BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
Rod. Presidente Dutra, nº200 - km 269
São Luiz – Barra Mansa - RJ -
CEP: 27343-000 Tel.: (24)
33236005/ (24) 33238993