

OIA - Organismo de Inspeção Acreditado - INMETRO

ITE - Instituição Técnica de Engenharia - DENATRAN



LAUDO TÉCNICO Nº: 045870/2025

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VALZINO DE FATIMA MACHIA		CNPJ/CPF 078.846.428-08	
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, .444 - CAMPESTRE			
MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP	CEP 13401-657	TELEFONE (19) 99608-0136


CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO / CARROÇARIA CARGA / CAMINHAO / CARROCERIA ABERTA		MARCA / MODELO M.BENZ/L 1621		
POT / CIL 210 / 0	COR BRANCA	COMBUSTIVEL DIESEL	LOTACAO 0	PLACA BHB5987
PARA ND	PBT 22,00	CMT 32,00	ANO / MODELO 1991 / 1992	NUMERO DO CHASSI 9BM386025MB924343

OBSERVAÇÕES

-Os freios do veículo rodoviário foram testados considerando seu peso em ordem de marcha
-Evidenciado no veículo:
A VISTO CAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DEFEITOS OU FALHAS APRESENTADAS OU MODIFICAÇÕES POSTERIORES A INSPEÇÃO.

FOTO DIANTEIRA



VistoCar Piracicaba SV-0205 OIVA-056 PP-0506

FOTO TRASEIRA



VistoCar Piracicaba SV-0205 OIVA-056 PP-0506

9BM386025MB924343

DATA DE INSPEÇÃO 04/07/2025 Evandro Sommer E. anbila	DATA DE EMISSÃO 04/07/2025	DATA DE VENCIMENTO 04/07/2026
--	-------------------------------	----------------------------------

Engenheiro Responsável
CREA: 506260/830

Responsável Técnico

Clovis Campanha Junior
Inspetor Técnico
CREA: 5062635236

Técnico Responsável

VISTO-CAR PIRACICABA INSPEÇÃO VEICULAR

CNPJ: 05.890.632/0001-91

Rua Travessa Fortunato Stolf, 83

Jardim Caxambú - Piracicaba - SP

www.vistocar.com.br

Tel: (19) 3426-0230