


DADOS DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO CRLV	JOAO GOMES GUSMÃO FILHO	ENDEREÇO	Dispensado conforme artigo 3º da resolução CONTRAN 310/09		
CNPJ (CRLV)	104.001.538-74	SOLICITANTE	JOAO GOMES GUSMÃO FILHO	TELEFONE	ND
ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO	VISUAL INSPEÇÃO VEICULAR SBC LTDA		CNPJ	44.536.642/0001-85	OIL-SV 0977
ENDEREÇO	TRAVESSA DOS VIANAS, 31   BAETA NEVES   SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP   CEP 09950-000   TELEFONE +55 11 2598-7175   E-MAIL SAF@VISUALVITORIA.COM.BR				

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

MARCA / MODELO / VERSÃO	SR/NOMA	CHASSI (VIN)	SRN2S0295	PLACA	BLO-6870	RENAVAM	003961201
COMBUSTÍVEL	<input type="checkbox"/> ALCOOL <input type="checkbox"/> DIESEL <input type="checkbox"/> ALCOOL GASOLINA (FLEX) <input type="checkbox"/> GASOLINA <input type="checkbox"/> GNV <input type="checkbox"/> OUTROS	ANO FABRICAÇÃO / MODELO	1982/1982	COR PREDOMINANTE	CINZA		
POTÊNCIA (CILINDRADA)	NA	ESPECIE / TIPO	CARGA REBOQUE	CARROCERIA	Não	PET	0,0
QUILOMETRAGEM	NA	DATA DA INSPEÇÃO	12/06/2025	RESULTADO DA INSPEÇÃO:	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO	VALIDADE DA INSPEÇÃO:	12/06/2026
CRITÉRIOS NORMATIVOS	CTB - Lei 9503 de 23 de Setembro de 1997 artigo 105   Resoluções CONTRAN 819/21, 912 e 924/22   ABNT NBR 14040.2023						

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Certificamos que o veículo acima descrito, foi submetido ao laudo de análise de gases (inspeção de poluentes) apresentando na presente data, condições de integridade aparente conforme padrões estabelecidos na ABNT NBR 14040.2023 para realização do teste contratado, sendo elas a análise por integridade aparente voltadas a identificação da conformidade cadastral e inspeção de poluentes.

Apresenta-se a ciência de que a inspeção de segurança veicular de conservação, funcionamento, fixação, dos componentes originais e outros no veículo relacionados, eventuais vícios ocultos, reparos internos, outros danos não identificados pois não é escopo e espólio da contratação deste serviço.

Este comprovante de segurança veicular, não pressupõe quaisquer garantia da contratada (Visual), explícita e/ou implícita, eventuais vícios ocultos, danos em componentes internos do conjunto motriz, periféricos, ou aos componentes inspecionados durante o teste e nem isenta o proprietário / fabricante / transformador/ instalador ou agente de manutenção do veículo de suas responsabilidades quanto a danos pessoais, materiais, morais e/ou qualquer perda provocada por problemas de instalação, fabricação, inspeção e/ou operação incorreta do veículo.

Em caso de acidente, alterações no comprovante e/ou rasura, modificações no laudo / veículo analisado após a data supracitada, automaticamente este laudo perde sua validade, pois retrata a condição do veículo no ato de sua inspeção.

Este laudo não tem caráter de garantir negociação entre comprador e vendedor, ser objeto de aceitação em seguradoras ou coincidir com padrões semelhantes de entendimento de outras ITL's ou empresas prestadoras de serviço veicular, não apresenta quaisquer garantia de aceitação em órgãos públicos e nem nos responsabilizamos por tais situações supracitadas.

A contratada cobra pelos serviços de inspeção prestados no escopo de monitoramento de fumaça preta e medições das fontes de emissões atmosféricas fixas e móveis, e seu pagamento será feito conforme contrato supracitado, com prazo definido, ajustado entre as partes, e independente de seu resultado, seja ele aprovação ou reprovação pautada em legislação normativa.

Em caso de reprovação, a reinspeção deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias corridos após a primeira inspeção, sem ônus para o cliente. Após esse prazo, uma nova inspeção deverá ser realizada de maneira completa e consequentemente a realização de um novo pagamento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Silvaney De Oliveira Souza  
CREA 5068903841  
Engenheira de Segurança Veicular

ENGENHEIRO:  
Silvaney de Oliveira Souza  
CREA/SP 5068903841

Declaro que o veículo portador deste LIT possui, no ato da aprovação desta inspeção, os requisitos mínimos de segurança necessários para realização de transporte rodoviário

**GRUPO 1 - IDENTIFICAÇÃO:**

- INFORMAÇÕES CONSTANTES NO (CRLV)
- CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

**GRUPO 2 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS:**

- PÁRA-CHOQUES
- ESPELHOS RETROVISORES
- LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISA
- PÁRA-SOL
- VELOCÍMETRO
- BUZINA
- CINTOS DE SEGURANÇA
- EXTINTOR DE INCÊNDIO
- TRIÂNGULO DE SEGURANÇA
- ESTEPE
- TACÓGRAFO
- CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO
- LACRES DA BOMBA INJETORA
- RODAS FORA DO LIMITE
- FAROL TRASEIRO
- VIDROS

**GRUPO 3 - SINALIZAÇÃO:**

- LANTERNAS
- LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA
- RETRORREFLETORES

**GRUPO 4 - ILUMINAÇÃO:**

- FARÓIS PRINCIPAIS
- FARÓIS AUXILIARES
- LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DE PLACA TRASEIRA
- LUZES DO PAINEL

**GRUPO 5 - FREIOS:**

- FREIOS DE SERVIÇO
- FREIOS DE ESTACIONAMENTO
- COMANDOS
- SERVOFREIO
- RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO DE FREIO
- RESERVATÓRIO DE AR/VÁCUO
- CIRCUITO DE FREIO
- DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES

**GRUPO 6 - DIREÇÃO:**

- ALINHAMENTO DE RODAS
- VOLANTE E COLUNA
- MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
- ARTICULAÇÕES
- SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
- AMORTECEDOR DE DIREÇÃO

**GRUPO 7 - EIXOS E SUSPENSÃO:**

- FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO
- EIXOS
- ELEMENTOS ELÁSTICOS
- ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
- ELEMENTOS ESTRUTURAIS
- ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
- ELEMENTOS DE REGULAGEM
- ELEMENTOS LIMITADORES
- ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
- ELEMENTOS COMPLEMENTARES
- SUSPENSÃO PNEUMÁTICA

**GRUPO 7 - PNEUS E RODAS:**

- DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
- TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
- SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
- ESTADO GERAL DOS PNEUS
- ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS

**GRUPO 9 - SISTEMAS E COMPONENTES COMPLEMENTARES:**

- PORTAS E TAMPAS
- VIDROS E JANELAS
- BANCOS
- SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
- CARROÇARIA
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA