

<b>Contratante</b>			
<b>RAZAO SOCIAL/NOME</b> WANDERSON JOSE DA SILVA			<b>CNPJ/CPF</b> 086.349.387-43
<b>ENDEREÇO:</b> ND			
<b>MUNICIPIO</b> BARRA MANSA	<b>UF</b> RJ	<b>CEP</b> ND	<b>Telefone</b> ND

<b>Veículo</b>						
<b>ESPECIE / TIPO</b> TRACAO CAMINHAO TRATOR					<b>MARCA / MODELO / VERSAO</b> SCANIA/T112 H	
<b>POTÊNCIA (CV)</b> ND	<b>CILINDRADA (CC)</b> ND	<b>TARA (T)</b> ND	<b>PBT (T)</b> ND	<b>CMT (T)</b> ND	<b>LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)</b> 03P	<b>COR</b> BRANCA
<b>COMBUSTIVEL</b> DIESEL	<b>ANO/MODELO</b> 1986/1986	<b>PLACA</b> BWB1F68			<b>CHASSI</b> 9BSTH4X2Z03221910	



<b>Resultado</b>		
<b>Conclusão</b> Aprovado	<b>DATA DA INSPEÇÃO</b> 08/12/2025	<b>DATA DE VALIDADE</b> 08/12/2026

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do Grupo IVP, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.