



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003313/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
HELIO CARLOS MARTINS

CNPJ/CPF
301.546.347-00

ENDEREÇO
RUA 245, 10 - CONFORTO

MUNICÍPIO
VOLTA REDONDA

UF
RJ

CEP
27200-000

TELEFONE
(24) 98150-5477

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
M.BENZ/LS 1933/

POTÊNCIA (CV)
326

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
ND

PBT (T)
ND

CMT (T)
ND

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)
0/45

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1987/1987

PLACA
BWM0749

CHASSI
9BM350043HB779786



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
31/08/2024 12:04



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
31/08/2024 12:05



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explicita ou implicita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
31/08/2024

DATA DE VALIDADE
31/08/2025

ENGENHEIRO

Matheus de Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340