



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003221/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
JOSE GERALDO PEREIRA COLIMODIO

CNPJ/CPF
963.763.507-63

ENDEREÇO
RUA 206, 25 - CONFORTO

MUNICÍPIO
VOLTA REDONDA

UF
RJ

CEP
27200-000

TELEFONE
(24) 99822-1480

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
SCANIA/T113 H 4X2 360/

POTÊNCIA (CV)
362

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
7,27

PBT (T)
16,00

CMT (T)
45,00

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)
0/8,73

COR
AZUL

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1994/1994

PLACA
BWT8021

CHASSI
9BSTH4X2ZR3251757



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
19/08/2024 11:12



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
19/08/2024 11:12

9BSTH4X2Z+
R3251757+

RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
19/08/2024

DATA DE VALIDADE
19/08/2025

ENGENHEIRO *Matheus da Silva Alves*
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340