



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
004563/2025

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
DIONE DOMINGOS GAMA

CNPJ/CPF
046.427.567-95

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BARRA MANSA

UF
RJ

CEP
ND

TELEFONE
ND

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
SCANIA/T113 H 4X2 320/

POTÊNCIA (CV) 320

CILINDRADA (CC) 2400

TARA (T) ND

PBT (T) 1,90

CMT (T) 5,00

LOTACÃO(LY/CARGA(T)) 3/50

COR
VERMELHA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1992/1992

PLACA
BWU1H65


CHASSI
9BSTH4X2ZN3245069



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
21/05/2025 09:44



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
21/05/2025 09:43



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explicita ou implicita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
21/05/2025

DATA DE VALIDADE
21/05/2026

ENGENHEIRO *Mathheus de Silva Alves*
Eng. Mec. *MA*
CREA: 2019718340