



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003391/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
A & B TRANSPORTE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF
26.298.212/0002-71

ENDEREÇO
AV JEFFERSON GERALDO BRUNO, 1360 - PARAISO

MUNICÍPIO
RESENDE

UF
RJ

CEP
27536-015

TELEFONE
NI

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
CARGA / REBOQUE

MARCA / MODELO / VERSÃO
SR/IDEROL/

POTÊNCIA (CV)
0

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
5,69

PBT (T)
ND

CMT (T)
ND

LOTACÃO(L)/CARGA(T)
0/23

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL
VIDE/CAMPO/OBSERVACAO


ANO/MODELO
1987/1987

PLACA
BYF0E65

CHASSI
9ABB80030H1P20770



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
27/09/2024 12:46



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
27/09/2024 12:46



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA
COMBUSTIVEL NÃO APLICAVEL

DATA DA INSPEÇÃO
27/09/2024

DATA DE VALIDADE
27/09/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019719340

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.