

AZZIOLY INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
 CNPJ: 39.267.656/0001-00
 R FRANCISCO VILELA,, 401 - JARDIM PONTE GRANDE
 MOGI DAS CRUZES- SP - CEP:08770-450
 TELEFONE: 11-3999-2092 EMAIL: sqg.azzioly@gmail.com
 ACREDITAÇÃO -SV-0961



Certificado de Verificação de Características Nº: 005194/2025

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSMARTINI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		CNPJ/CPF 11.152.814/0001-68	
ENDEREÇO RUA CASEMIRO DE ABREU, 60 -			
MUNICÍPIO Biritiba Mirim	UF SP	CEP 08940-000	TELEFONE ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPECIE / TIPO CARGA / SEMI-REBOQUE		MARCA / MODELO REB/KRONE		
POT / CIL 0 / 0	COR BRANCA	COMBUSTIVEL N/I	LOTACAO 0	PLACA CBS5716
TARA 6,55	PBT ND	CMT ND	ANO / MODELO 1990 / 1991	NUMERO DO CHASSI 9AUP10530L1018450

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO RODOVIÁRIO FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGULAMENTAÇÕES TÉCNICAS DO INMETRO VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DE SEGURANÇA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E AMBIENTAL, NÃO ESTANDO COBERTOS AQUELES RELATIVOS À SUA IDENTIFICAÇÃO LEGAL. ESTE CERTIFICADO NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO ORGANISMO DE INSPEÇÃO, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE/TRANSFORMADOR/INSTALADOR/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUAISQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA. DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O INMETRO PELO SITE www.inmetro.gov.br

LAUDO TECNICO DE QUALIDADE

VEÍCULO APROVADO NAS CONDIÇÕES DO INSTANTE DA INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA. A AZZIOLY INSPEÇÃO VEICULAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DEFEITOS APRESENTADOS OU MODIFICAÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO APÓS A INSPEÇÃO VEICULAR.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



DATA DE INSPEÇÃO 28/04/2025	DATA DE EMISSÃO 28/04/2025	DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026 00:00:00
Inspeção Vinicius Alves Simões Inspetor Técnico II CPE 472.178.588-31		Responsável Técnico Adanilson Pavão da Silva CREA 5062892224 Engenheiro Mecânico

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1	CIRCUITO DE FREIO
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV	
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO	DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
GRUPO 2	GRUPO 6
PÁRA-CHOQUES	ALINHAMENTO DE RODAS
ESPELHOS E RETROVISORES	VOLANTE E COLUNA
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS	MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
PÁRA-SOL	ARTICULAÇÕES
VELOCÍMETRO	SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA
BUZINA	ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
CINTOS DE SEGURANÇA	GRUPO 7
EXTINTOR DE INCÊNDIO	FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA	EIXOS
ESTEPE	ELEMENTOS ELÁSTICOS
TACÓGRAFO	ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO	ELEMENTOS ESTRUTURAIS
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA	ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
RODAS FORA DO LIMITE	ELEMENTOS DE REGULAGEM
FAROL TRASEIRO	ELEMENTOS LIMITADORES
VIDROS	ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
GRUPO 3	ELEMENTOS COMPLEMENTARES
LANTERNAS	SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA	GRUPO 8
RETROREFLETORES	DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
GRUPO 4	TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
FARÓIS PRINCIPAIS	SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
FARÓIS AUXILIARES	ESTADO GERAL DOS PNEUS
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
LUZES DO PAINEL	GRUPO 9
GRUPO 5	PORTAS E TAMPAS
FREIOS DE SERVIÇO	VIDROS E JANELAS
FREIOS DE ESTACIONAMENTO	BANCOS
COMANDOS	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
SERVOFREIO	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS	CARROÇARIA
RESERVATÓRIO DE AR/ VÁCUO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA

Pe carreta



Eixo 3



EIXO(S) TRASEIRO(S) E A I



EIXO(S) DIANTEIRO(S) E A



AZZIOLY INSPEÇÃO VEICULAR LTDA

CNPJ 39.268.656/0001-00 RUA FRANCISCO VILELA 401 PONTE GRANDE CEP: 08770-450

OS 5194/2025

NOME PROPRIETARIO: TRANSMARTINI LOGISTICA E TRANSPORTES LTD

CPF/CNPJ: **11.152.814/0001-68**

Nº CHASSI: **9AUP10530L1018450**

VEICULO: **REB/ RENA VAN: 00623KRONE**

ANO/MOD: **1990/1991**

ESPECIE/TIPO: **CARROCERIA ABERTA CARGA SEMIREBOQUE**

PLACA: **CBS5716**



PE DA CARRETA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA




MESA PINO REI



PINO REI



MEZA PIND REI



PIND REI

Mogi das Cruzes - SP

Fax:

Email:

RELATÓRIO TÉCNICO - Frenômetro

Dados Veículo: O.S: 5194 Categoria do veículo: N3: Comerciais > 12t
 Marca: REB Modelo: KRONE Tipo: CARGA SEMI REBOQUE
 Placa: CBS5716 Chassi: Renavam:
 Data: 28/04/2025 - Horário Início: 16:27 - Fim: 16:35 Operador: LEANDRO

Dados Cliente: TRANSMARTINI LOGISTICA Telefone:
 Endereço: Cidade: MOGI DAS CRUZES

Alinhamento:				Limites de reprovação	
m/km	Eixo: 1 -1				> 7
Freio Serviço				Eficiência freio = 66 %	
Força daN	Eixo: 1	Eixo: 2	Eixo: 3		< 50
Esq.:	882	766	648		
Dir.:	772	657	541		
Deseq. %	12	14	17		> 20
Atrito:	22	13	5		
Desliz Esq.:	31	18	8		
Desliz Dir.:	8	38	22		
Ader. Esq.:	65	75	65		
Ader. Dir.:	62	71	57		
Freio Estacionamento				Eficiência freio = 0 %	
Força daN					< 18
Esq.:					
Dir.:					
Deseq.:					

Resultado Freio: APROVADO **Resultado Alinhamento: APROVADO**

Pêso daN			
	Eixo: 1	Eixo: 2	Eixo: 3
Esq.:	1353	1024	997
Dir.:	1251	929	956

Pêso Estático Total: 6510

Adenilson Paulino da Silva
 CREA 5052892224
 Engenheiro Mecânico

Os índices de desequilíbrio e ineficiências atendem às Portarias 147 e 149 de 2022 do INMETRO

PL-01 () ; BS-01 () ; FR-01 ()

