



CIV - Centro de Inspeção Veicular. Tel: (19)3026-6356 -
 (19)99318-8152
 CNPJ: 03.177.630/0001 - 24
 Rua Panamá 56 Jardim Sartori - Santa Barbara D'Oeste - SP
 CEP: 13450 - 188
 www.civsbo.com.br
 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR - N.º 043093/2025

| PROPRIETÁRIO | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| 1) PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO MIGUEL HENRIQUE SANTOS PEREIRA | | 2) CNPJ/CPF 519.963.398-85 | |
| 3) ENDEREÇO RUA TAPUIAS, 145 - JARDIM SAO FRANCISCO | | | |
| 4) MUNICÍPIO SANTA BÁRBARA D OESTE | 5) UF SP | 6) CEP 13457-045 | 7) TELEFONE/CELULAR ND |
| VEÍCULO | | | |
| 8) RENAVAL 00413102041 | | 9) PLACA CVZ3103 | |
| 11) ESPÉCIE/TIPO CARGA / CAMINHAO | | 12) MARCA/MODELO/VERSÃO M.BENZ/L 2014/ | |
| 13) ANO FAB/MODELO 1999/1990 | 14) COR AMARELA | 15) COMBUSTÍVEL DIESEL | 16) POTÊNCIA (cv) / CILINDRADAS 0/0 |
| 17) TARA ND(T) | 18) PBT ND(T) | 19) CMT ND(T) | 20) LOTAÇÃO (L e/ou T) 0/0 |
| 21) DOCUMENTOS DE REFERENCIA LEI 9503/97 (CTB) NBR/ABNT 14040/2017 | | 22) OBSERVAÇÕES DECLARO QUE O VEÍCULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO EM ATENDIMENTO A NBR 14040 DA ABNT E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E EM CONFORMIDADE COM A LEI 9503/98 (CTB), ESTANDO PORTANTO APTO A TRANSITAR EM VIAS PÚBLICAS, FICA ESTA EMPRESA, PROPRIETARIA DESTA VEÍCULO, CIENTE DAS PENALIDADES QUE ESTA SUJEITA POR INOBSERVÂNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. O SISTEMA DE FREIO DESSE VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONSIDERANDO SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA. | |

23) FOTOGRAFIAS



| | | | |
|--|---|--|---|
| 24) LOCAL Santa Barbara do Oeste | 25) DATA DE INSPEÇÃO 04/11/2025 | 26) DATA DE EMISSÃO 04/11/2025 | 27) DATA DE VALIDADE 04/11/2026 |
|--|---|--|---|

Aprovado

Declaro que o veículo acima se encontra em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação de suas características técnicas na forma exigida pelo CTB, Lei federal nº 9503/97, estando esta empresa ciente das penalidades a que está sujeita por inobservância da referida Lei. O período de validade deste CERTIFICADO não ATESTA que o veículo esteja nas condições de segurança, quando da data da inspeção, ou seja, o estado de segurança do veículo evidenciado quando da inspeção não tem validade após a saída do veículo da área de inspeção, sendo que este prazo é apenas para controle da empresa ou poder concedente.

| | |
|---|--|
| 28) ASSINATURA DO INSPECTOR Regis William Bellinati RNP 887.645.538-33 Inspetor Técnico | 29) ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Israel Melotti CPF: 318.832.528-22 CREA: 5063185612 |
|---|--|

TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA

| | |
|--|--|
| GRUPO 1 | CIRCUITO DE FREIO |
| INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV | DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES |
| CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | GRUPO 6 |
| GRUPO 2 | ALINHAMENTO DE RODAS |
| PÁRA-CHOQUES | VOLANTE E COLUNA |
| ESPELHOS E RETROVISORES | MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS |
| LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS | ARTICULAÇÕES |
| PÁRA-SOL | SERVODIREÇÃO HIDRÁULICA |
| VELOCÍMETRO | ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO |
| BUZINA | GRUPO 7 |
| CINTOS DE SEGURANÇA | FUNCIONAMENTO DA SUSPENSÃO |
| EXTINTOR DE INCÊNDIO | EIXOS |
| TRIÂNGULO DE SEGURANÇA | ELEMENTOS ELÁSTICOS |
| ESTEPE | ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA |
| TACÓGRAFO | ELEMENTOS ESTRUTURAIS |
| CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO | ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO |
| LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA | ELEMENTOS DE REGULAGEM |
| RODAS FORA DO LIMITE | ELEMENTOS LIMITADORES |
| FAROL TRASEIRO | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO |
| VIDROS | ELEMENTOS COMPLEMENTARES |
| GRUPO 3 | SUSPENSÃO PNEUMÁTICA |
| LANTERNAS | GRUPO 8 |
| LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA | DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM |
| RETROREFLECTORES | TAMANHO E TIPO DOS PNEUS |
| GRUPO 4 | SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS |
| FARÓIS PRINCIPAIS | ESTADO GERAL DOS PNEUS |
| FARÓIS AUXILIARES | ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS |
| LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA | GRUPO 9 |
| LUZES DO PAINEL | PORTAS E TAMPAS |
| GRUPO 5 | VIDROS E JANELAS |
| FREIOS DE SERVIÇO | BANCOS |
| FREIOS DE ESTACIONAMENTO | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
| COMANDOS | SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES |
| SERVOFREIO | CARROÇARIA |
| RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA |
| RESERVATÓRIO DE AR VÁCUO | |

Reb. V. 2014/0011
Inspeção Técnica

Israel Melotti
CPF: 318.822.28-72
CREA: 1862185612