

DATA 31/01/23 TURNO B  
 CONDUTOR Franklin  
 PLACA DE VEÍCULO CXA 9682  
 PLACA CARRETA JQ1 2636  
 ACOMPANHANTE  N  N  
 EPI  SIM  NÃO

TRANSPORTADORA TORA  
 FROTA  0033  
 AGREGADO   
 PARTICULAR   
 DESTINO Recife / Alagoa, Lima  
Mocico

**ESTADO DE CONSERVAÇÃO**

	BOM	RUIM	NA
PÁRABRISA TRINCADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDIÇÃO DE FUMAÇA NEGRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CARROCERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSOALHO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PNEUS DO CAVALO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PNEUS DA CARRETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FARÓIS / LANTERNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LUZ DE FREIOS E SETAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CATRACA COM CABO DE AÇO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTEPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHASSIS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkagem visual

**BERÇO METÁLICO**

POSSUI SIM  NÃO   
 LIBERADO SIM  NÃO

**VEÍCULO POSSUI**

	SIM	NÃO
LONA DE PROTEÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EXTINTOR/TRIÂNGULO/MACACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASSOA. F. FRIZADO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BOBINEIRA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA PRESA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BORRACHÃO NO ASSOALHO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GRANELEIRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VAZAMENTO DE ÓLEO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TACÓGRAFO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONFERENTE RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

**CONFERÊNCIA DE CARGA**

Termo de Responsabilidade  
 Eu Franklin CONFIRMO O ESTADO DA LONA  
 CP 232 53 504

Estou ciente que minha carga está saindo devidamente entonada sem apresentar furos na lona dentro dos padrões de peça da BRASILTEC

	BOM	RUIM	NA
ESCORAMENTO / FUROR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIAL MOLHADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CHUVA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIAL OXIDADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATERIAL DANIFICADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TONELAGEM	<u>26.373</u>		
Nº NOTA FISCAL	<u>NA</u>		
PLACA LEGÍVEL	<u>CXA 9682</u>		

**QUALIDADE DO VEÍCULO**

VEÍCULO LIBERADO  SIM  NÃO

AUTORIZADO POR Lucas

Franklin  
 Assinatura do Motorista

CONFERENTE [Assinatura]

HORA 12 : 00