

MOGI INSPECAO VEICULAR LTDA
 CNPJ: 39.267.656/0001-00
 R FRANCISCO VILELA,, 401 - JARDIM PONTE GRANDE
 MOGI DAS CRUZES- SP - CEP:08770-450
 TELEFONE: 11-3999-2092 EMAIL: sqg.azzioly@gmail.com
 ACREDITAÇÃO -SV-0961



Certificado de Verificação de Características N°: 007953/2026

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| PRÓPRIETÁRIO DO VEÍCULO CESAR LUIZ PACHER | | CNPJ/CPF 497.017.899-20 | |
| ENDEREÇO RUA JOSE GABRIEL XAVIER KUSTER, 700 - JARDIM SOCIAL | | | |
| MUNICÍPIO CAMPO LARGO | UF PR | CEP 83606-060 | TELEFONE ND |

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| ESPECIE / TIPO CARGA / SEMI-REBOQUE | | MARCA / MODELO REB/A.GUERRA | | |
| POT / CIL 0 / 0 | COR BRANCA | COMBUSTIVEL N/I | LOTACAO 0 | PLACA AGF8H50 |
| TARA 7,30 | PBT 34,00 | CMT ND | ANO / MODELO 1996 / 1996 | NUMERO DO CHASSI 9AA071330TC018394 |

OBSERVAÇÕES

O VEÍCULO URBANO FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGULAMENTAÇÕES TÉCNICAS DO INMETRO VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DE SEGURANÇA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E AMBIENTAL, NÃO ESTANDO COBERTOS AQUELES RELATIVOS À SUA IDENTIFICAÇÃO LEGAL. ESTE CERTIFICADO NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO ORGANISMO DE INSPEÇÃO, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE/TRANSFORMADOR/INSTALADOR/PRÓPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUAISQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA. DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O INMETRO PELO SITE www.inmetro.gov.br

LAUDO TÉCNICO EM SEMI-REBOQUE CONFORME NBR 14040.

VEÍCULO APROVADO NAS CONDIÇÕES DO INSTANTE DA INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADA. A MOGI INSPEÇÃO VEICULAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR DEFEITOS APRESENTADOS OU MODIFICAÇÕES REALIZADAS NO VEÍCULO APÓS A INSPEÇÃO VEICULAR.

FOTO DIANTEIRA



FOTO TRASEIRA



DECALQUE DO CHASSI



| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| DATA DE INSPEÇÃO 13/03/2026 | DATA DE EMISSÃO 13/03/2026 | DATA DE VENCIMENTO 13/03/2027 00:00:00 |
| Inspeção <i>Leandro de Oliveira Barbosa</i> CPF 491.462.368-48 Inspetor Técnico II | | Responsável Técnico <i>Adenilson Paulino da Silva</i> CREA 50629/2224 Engenheiro Mecânico |