



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003138/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
LETICIA DE FATIMA PILAD LEBRE

CNPJ/CPF
032.876.817-02

ENDEREÇO

-, - -

MUNICÍPIO
VOLTA REDONDA

UF
RJ

CEP
ND

TELEFONE
ND

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
SCANIA/R113 H 4X2 320/

POTÊNCIA (CV)
320

CILINDRADA (CC)
1102

TARA (T)
ND

PBT (T)
16,00

CMT (T)
45,00

LOTAÇÃO/LJ/CARGA(T)
2/0

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1994/1994

PLACA
MAJ3D29


CHASSI
9BSRH4X2ZR3357077



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
24/07/2024 10:52



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
24/07/2024 10:52



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

DATA DA INSPEÇÃO
24/07/2024

DATA DE VALIDADE
24/07/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340