



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003286/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
MARCELO APORCINO LEMES

CNPJ/CPPF
074.603.717-18

ENDEREÇO
RUA E, 77 - COLONIA SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
BARRA MANSÁ

UF
RJ

CEP
27351-520

TELEFONE
(24) 98843-2345

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
SCANIA/T112 HW 4X2 S/

POTÊNCIA (CV)
320

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
7,39

PBT (T)
15,00

CMT (T)
45,00

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)
2/7,61

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1990/1990

PLACA
GMC6B25

CHASSI
9BSTH4X2ZL3239701



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
28/08/2024 15:44

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
28/08/2024 15:44



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
28/08/2024

DATA DE VALIDADE
28/08/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340