



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº **003317/2024**

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME: **RANDOLFO LUCIANO VIRGENS** CNPJ/CCPF: **000.194.007-48**  
ENDEREÇO: **-**  
MUNICÍPIO: **BARRA DO PIRAI** UF: **RJ** CEP: **ND** TELEFONE: **ND**

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO: **TRACAO / CAMINHAO TRATOR** MARCA / MODELO / VERSÃO: **SCANIA/T112 H/**  
POTÊNCIA (CV): **333** CILINDRADA (CC): **0** TARA (T): **6,85** PBT (T): **16,00** CMT (T): **45,00** LOTAÇÃO(QL)/CARGA(T): **0/9,15** COR: **BRANCA**  
COMBUSTÍVEL: **DIESEL** ANO/MODELO: **1986/1986** PLACA: **GPZ8B14** CHASSI: **9BSTH4X2Z03220696**



## RESULTADO

CONCLUSÃO: **Aprovado**

OBSERVAÇÕES: **LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA**

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO: **02/09/2024**

DATA DE VALIDADE: **02/09/2025**

ENGENHEIRO: **Matheus da Silva Aives**  
Eng. Mecânico  
CREA: 2019718340