

LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA



Laudo N°: LIT – 00407/2026	Responsável: Engenheiro Mecânico Registro 232381D – Alexandro Antônio de Almeida	Situação do veículo/ Equipamento: APROVADO
NOME: RODRIGO SANTOS BREGA	CPF / CNPJ: 974.814.596-49	

LOCAL:
MATIAS BARBOSA MG

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

Placa: HJF4G78	Chassi: 9BSG6X200B36871069	Ano/modelo: 2010/2011	Marca/Modelo: SCANIA/ G 420 A6X2	Contador: 533.254 KM
Frota: S/N	Potência: 420CV/****	Cor predominante: BRANCA	Combustível: N/A	Tipo: TRACAO CAMINHAO TRATOR

TESTES E ITENS DE INSPEÇÃO

Descrição do serviço e período de verificação	Situação	Status
Documentação e confirmação da originalidade conforme CRLV	Verificado	Conforme
Certificado do cronotacógrafo em validade	Verificado	Conforme
Alinhamento e balanceamento das rodas e conjuntos moveis	Verificado	Conforme
Estrutura do chassis, sobrequadros, travessas e longarinas	Verificado	Conforme
Sistema de freios, pneumáticos, cuicas de freios, tambor e mangueiras	Verificado	Conforme
Sistema elétrico de comunicação e acionamentos lâmpadas, setas, etc	Verificado	Conforme
Funcionamento do motor e sistema de arrefecimento	Verificado	Conforme
As molas e suspensão em boas condições e alinhadas	Verificado	Conforme
Lonas de freios com espessura adequada e freios regulados	Verificado	Conforme
Faixas refletivas visível e em boas condições	Verificado	Conforme
Mangueiras de ar sem vazamentos e em boa aparência	Verificado	Conforme
Sistema de segurança de freio auxiliar em bom funcionamento	Verificado	Conforme
Sistema de suspensão, amortecimento e balança em boas condições	Verificado	Conforme
Cabine limpa, organizada e com estrutura adequada	Verificado	Conforme
Condições dos pneus e estepe quanto a pressão, danos e profundidade	Verificado	Conforme
Placas legíveis, plaqueta e outras identificações	Verificado	Conforme
Diferencial, eixos, rolamentos, manga de eixo e semieixos	Verificado	Conforme
Lubrificação das partes moveis, pinos e graxeiros	Verificado	Conforme
Caixa de marchas e embreagem em funcionamento adequado	Verificado	Conforme

OBSERVAÇÕES GERAIS

Executado inspeção técnica, elaboração de laudo eletromecânico e certificado de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/MG, atestando condições do veículo/equipamento citado acima.



REGISTRO FOTOGRÁFICO



SCANIA		Chassi num. / Chassi No. 3671069		Legal / Legal		Técnico / Técnico	
G 420 A6X2		Chassi color / Chassi colour 1346692		P.B.T / P.B.T XX Kg		P.B.T / P.B.T XX Kg	
9BSG6X200B3671069		Largura / Width XX		P.B.T 3 eixo / P.B.T 3 axle 23000 Kg		P.B.T 3 eixo / P.B.T 3 axle 26100 Kg	
Cab. tipo / Cab. type CG19N		Altura / Height XX		P.B.T.C / P.B.T.C 57000 Kg		C.M.T / C.M.T 66000 Kg	
Num. Série / Serial No. 3671069		Comprimento / Length XX		Tara / Tare 8670 Kg		SCANIA LATIN AMERICA LTDA	
Cab. cor / Cab. colour 1366386		Número de eixo / Number of Axle 3*		Lotação / Load 14330 Kg		Av. Jose Odorizzi, 151	
						São Bernardo do Campo - SP	
						CNPJ: 59.104.901/0001-76	
						INDUSTRIA BRASILEIRA	

Almeida
ALMEIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA
 CNPJ: 31.444.0001-03
Alexandro Antônio de Almeida
 Engenheiro Mecânico
 CREA-MG 232381

LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA



DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00254377734

PLACA

HJF4G78

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

254336674566



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

94303065056

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SCANIA/G 420 A6X2

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BSG6X200B3671069

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

420CV/****

PESO BRUTO TOTAL

26.1

MOTOR

8154004

CMT

66.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

RODRIGO SANTOS BREGA

CPF / CNPJ

974.814.596-49

LOCAL

MATIAS BARBOSA MG

DATA

23/04/2025

ASSINADI

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA D

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA (CONFEA) e CREA-MG

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome: ALEXANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
Data do Registro no CREA-MG: 25/07/2018

Título Profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Registro Nacional: 14177248
Data de Emissão: 06/12/2019

Presidente do CREA-MG

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome: ALEXANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
Filiação: MARIA FLORENCIA ALMEIDA
OBRIGADO COELHO DE ALMEIDA

Nascimento: 04/05/1994 CPF: 062.989.046-38 Doc. de Identidade: MG-13.039.043 SSP/MG Nacionalidade: BRASILEIRA

Residência: CARATINGA

Tipo Seng: 162804360299 Título de Eleitor: 162804360299

Assinatura do Profissional

CREA-MG
Registro CREA-MG: 045000032381

CREA-MG
Registro Nacional: 14177248
Data de Emissão: 06/12/2019

CREA-MG
PIS/PASEP

NORMAS DE REFERÊNCIA E PARECER TÉCNICO

NBR 14040 – Inspeção De Segurança Veicular;
NR12 – Segurança No Trabalho Em Máquinas E Equipamentos;
NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento E Manuseio De Materiais;
Resolução CONTRAN Nº 942, de 28 de março de 2022;
NBR9500 de 03/2023 - Implementos rodoviários — Veículo porta-contêiner (VPC) — Requisitos

Responsável técnico

ALEXANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenheiro Mecânico
CREA MG 232381D

Data inspeção:
20/02/2026

Data vencimento:
20/02/2027

Declaro que o veículo/equipamento identificado acima foi inspecionado em atendimento as normas vigentes e encontra-se conforme projetado para operação, mantendo suas características técnicas e em conformidade para trabalhos de transporte rodoviários. Os seus componentes estão em condições adequadas de conservação, segurança, preservação e com manutenção adequada. Fica esta empresa proprietária do veículo/equipamento, ciente das penalidades que está sujeita por inobservância das referidas legislações.

ALMEIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 31.110.444/0001-03
Alexandre Antônio de Almeida
Engenheiro Mecânico
CREA-MG 232381



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais