



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
004188/2025

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
JORGE ANTONIO SELAU

CNPJ/CPF  
354.593.600-72

ENDEREÇO  
RUA 11, 164 - BELA VISTA

MUNICÍPIO  
Três Cachoeiras

UF  
RS

CEP  
95580-000

TELEFONE  
(51) 98122-9467

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO  
SCANIA/R113 H 4X2 320/

POTÊNCIA (CV)  
320

CILINDRADA (CC)  
0

TARA (T)  
ND

PBT (T)  
23,00

CMT (T)  
ND

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)  
0/0

COR  
AZUL

COMBUSTÍVEL  
DIESEL


ANO/MODELO  
1994/1994

PLACA  
IBO6510


CHASSI  
9BSRH4X2ZR3356806



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
12/03/2025 17:07



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
12/03/2025 17:07



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
12/03/2025

DATA DE VALIDADE  
12/03/2026

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 2019718340