



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
003177/2024


ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
MARCIO FRANCISCO SANT ANA  
ENDEREÇO  
RUA MONSENHOR PIZARRO, 52 - PIAM  
MUNICÍPIO  
BELFORD ROXO  
UF  
RJ  
CEP  
26112-740  
TELEFONE  
(24) 99931-8801

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR  
MARCA / MODELO / VERSÃO  
M.BENZ/LS 1934/  
POTÊNCIA (CV) 340  
CILINDRADA (CC) 0  
TARA (T) 6,90  
PBT (T) 1,95  
CMT (T) 1,95  
LOTAÇÃO(L)/CARGA(T) 2/4,95  
COR  
BRANCA  
COMBUSTÍVEL  
DIESEL  
ANO/MODELO  
1989/1989  
PLACA  
IBX6328  
CHASSI  
9BM350048KB846987



## RESULTADO

### CONCLUSÃO

**Aprovado**

### OBSERVAÇÕES

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
07/08/2024

DATA DE VALIDADE  
07/08/2025

### ENGENHEIRO

Matheus de São Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 2019713340