



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº 004504/2025

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
EMERSON DE SOUZA MONTEIRO ME

CNPJ/CPF
46.992.854/0001-00

ENDEREÇO
-, - - CANOA

MUNICÍPIO
CAPÃO DA CANOA

UF
RS

CEP
ND

TELEFONE
ND

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
SCANIA/T113 H 4X2 360/

POTÊNCIA (CV)

CILINDRADA (CC)

TARA (T)

PBT (T)

CMT (T)

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)

COR

COMBUSTÍVEL

ANO/MODELO

PLACA

CHASSI

DIESEL

1994/1995

ICN9E79

9BSTH4X2ZR3256110



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
09/05/2025 09:45



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
09/05/2025 09:45



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
09/05/2025

DATA DE VALIDADE
09/05/2026

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Aíves
Eng. Mecânico
2019718340