

LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA



Laudo N°: LIT – 02529/2026	Responsável: Engenheiro Mecânico Registro 232381D – Alexandre Antônio de Almeida	Situação do veículo/ Equipamento: <u>APROVADO E CONFORME</u>
Proprietário do veículo/Equipamento: LEANDRO KRAITSFELD		CNPJ/CPF: 044.360.356-11

Endereço:
JUIZ DE FORA MG

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

Placa: IHV4C99	Chassi: 9BSTH4X2ZR3252936	Ano/modelo: 1994/1994	Marca/Modelo: SCANIA/T113 H 4X2 320	Contador: 882984 KM
Frota: S/N	Potência: 320CV/****	Cor predominante: BRANCA	Combustível: N/A	Tipo: TRACAO CAMINHAO TRATOR

TESTES E ITENS DE INSPEÇÃO

Descrição do serviço e período de verificação	Situação	Status
Documentação e confirmação da originalidade conforme CRLV	Verificado	Conforme
Certificado do cronotacógrafo em validade	Verificado	Conforme
Alinhamento e balanceamento das rodas e conjuntos moveis	Verificado	Conforme
Estrutura do chassi, sobrequadros, travessas e longarinas	Verificado	Conforme
Sistema de freios, pneumáticos, cuicas de freios, tambor e mangueiras	Verificado	Conforme
Sistema elétrico de comunicação e acionamentos lâmpadas, setas, etc	Verificado	Conforme
Funcionamento do motor e sistema de arrefecimento	Verificado	Conforme
As molas e suspensão em boas condições e alinhadas	Verificado	Conforme
Lonas de freios com espessura adequada e freios regulados	Verificado	Conforme
Faixas refletivas visível e em boas condições	Verificado	Conforme
Mangueiras de ar sem vazamentos e em boa aparência	Verificado	Conforme
Sistema de segurança de freio auxiliar em bom funcionamento	Verificado	Conforme
Sistema de suspensão, amortecimento e balança em boas condições	Verificado	Conforme
Cabine limpa, organizada e com estrutura adequada	Verificado	Conforme
Condições dos pneus e estepe quanto a pressão, danos e profundidade	Verificado	Conforme
Placas legíveis, plaqueta e outras identificações	Verificado	Conforme
Diferencial, eixos, rolamentos, manga de eixo e semieixos	Verificado	Conforme
Lubrificação das partes moveis, pinos e graxeiros	Verificado	Conforme
Caixa de marchas e embreagem em funcionamento adequado	Verificado	Conforme


OBSERVAÇÕES GERAIS

Executado inspeção técnica, elaboração de laudo eletromecânico e certificado de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/MG, atestando condições do veículo/equipamento citado acima.



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Almeida
ALMEIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 31.110.444/0001-03
Alexandro Antônio de Almeida
Engenheiro Mecânico
CREA-MG 232381

LIT - LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA



DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
00592442110

PLACA EXERCÍCIO
IHV4C99 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO
1994 1994

NÚMERO DO CRV
233725091390



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA CAT
08354140142 ***

MARCA / MODELO / VERSÃO

SCANIA/T113 H 4X2 320

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
*******/** 9BSTH4X2ZR3252936**

COR PREDOMINANTE COMBUSTÍVEL
BRANCA DIESEL

Almeida
ALMEIDA ENGENHARIA E CONSULTORIA
CNPJ: 31.10.440001-03
Alexandro Antônio de Almeida
Engenheiro Mecânico
CREA-MG 232381

CATEGORIA ALUGUEL		CAPACIDADE *.*	
POTÊNCIA/CILINDRADA 320CV/****		PESO BRUTO TOTAL 16.0	
MOTOR 3162979	CMT 60.0	EIXOS 2	LOTAÇÃO 00P
CARROCERIA NÃO APLICAVEL			
NOME LEANDRO KRAITSFELD			
CPF / CNPJ 044.360.356-11			

LOCAL DATA
JUIZ DE FORA MG 00/00/0000

ASSINAD

DADOS DO SEGURO DPVAT -

CAT. TARIF DATA I

* *

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

* *

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

* *

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
Registro Crea R\$
040000032381

Nome:
ALEXANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
Data do Registro no CREA-MG:
25/07/2018

Registro Nacional:
14177148
Data de Emissão:
06/12/2018

Título Profissional:
ENGENHEIRO MECANICO

Presidente do Crea:
[Assinatura]
www.crea.org.br Documento de Identidade em todo o território nacional e sem. Pá. Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.192/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/75

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome:
ALEXANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
Filiação:
IRMA FLORENA ALMEIDA
CPF:
062.989.046-38
Doc. de Identidade:
MG-13.039.043 SSP/MG
Nacionalidade:
BRASILEIRO
Nascimento:
08/05/1984
Naturalidade:
CARATINGA
Tipo Seng:
Titulo de Eleitor
162804360299

Assinatura do Profissional:
[Assinatura]

NORMAS DE REFERÊNCIA E PARECER TÉCNICO

NBR 14040 – Inspeção De Segurança Veicular;
NR12 – Segurança No Trabalho Em Máquinas E Equipamentos;
NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenamento E Manuseio De Materiais;
Resolução CONTRAN Nº 942, de 28 de março de 2022;
NBR9500 de 03/2023 - Implementos rodoviários — Veículo porta-contêiner (VPC) — Requisitos

Responsável técnico

Almeida

ALEXANDRO ANTONIO DE ALMEIDA
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenheiro Mecânico
CREA MG 232381D

Data inspeção:
10/03/2026

Data vencimento:
10/03/2027

Declaro que o veículo/equipamento identificado acima foi inspecionado em atendimento as normas vigentes e encontra-se conforme projetado para operação, mantendo suas características técnicas e em conformidade para trabalhos de transporte rodoviários. Os seus componentes estão em condições adequadas de conservação, segurança, preservação e com manutenção adequada. Fica esta empresa proprietária do veículo/equipamento, ciente das penalidades que está sujeita por inobservância das referidas legislações.

