



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
003280/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
JOSE MARIA COSTA  
CNPJ/CPF  
848.219.306-68  
ENDEREÇO  
ESTRADA FRANCISCO VILLELA ARANTES, 11- ROMA  
MUNICÍPIO UF CEP TELEFONE  
VOLTA REDONDA RJ 27257-785 (24) 98862-3676

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO MARCA / MODELO / VERSÃO  
CARGA / SEMI-REBOQUE REB/RANDON SR GR TR/  
POTÊNCIA (CV) CILINDRADA (CC) TARA (T) PBT (T) CMT (T) LOTAÇÃO(QL)/CARGA(T) COR  
0 0 4,27 35,00 27,40 0/30,73 BRANCA  
COMBUSTÍVEL ANO/MODELO PLACA CHASSI  
VIDE/CAMPO/OBSERVAÇÃO 1995/1994 IHX5998 9ADG12430RM110310



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TÉCNICA  
COMBUSTIVEL NÃO APLICAVEL

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
27/08/2024

DATA DE VALIDADE  
27/08/2025

ENGENHEIRO  
Matheus da Silva Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 2017118340