

# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - 26018/2024



1 - EMITIDO POR ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO  
**TIRIRICA INSPEÇÃO E SEGURANÇA VEICULAR LTDA.**  
 CNPJ 04.131.649/0002-83  
 ALAMEDA AIDILIO FERREIRA, QD 109  
 LT08,09,10,36, CEP 74425-630  
 GOIÂNIA - GO  
 (62)3576-0296

2 - SISCOV **012686788-00/2024**  
 3 - ORDEM DE SERVIÇO **050718/2024**  
 4 - AUTORIZAÇÃO PREVIA **24000172615**

5 - PORTARIA Nº149 de Março de 2022 - APROVA OS RISCOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE  
 149/2022 - VEÍCULO RODOVIÁRIO REBOCADO COM PBT ATÉ 7.500 N MODIFICADO OU FABRICADO ARTESANALMENTE  
 Modificação: SEMI-REBOQUE - Suspensão/inclusão ou exclusão de eixo veicular auxiliar, eixo direcional ou eixo autodirecional com PBT até 7.500 N  
 Procedimento: PT- 08.00 03 - 00

6 - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO **JOAQUIM SEBASTIAO DE LIMA** 7 - CPF / CNPJ **507.684.171-04**

8 - ESPÉCIE / TIPO		9 - MARCA / MODELO / VERSÃO				10 - CARROÇARIA	
CARGA / SEMI-REBOQUE		REB/A.GUERRA				CARROCERIA ABERTA	
11 - PLACA / NF	12 - NÚMERO DO CHASSI	13 - LOTAÇÃO (L) / CARGA (T)		14 - COMBUSTÍVEL	15 - ANO FAB / MOD		
JYL5439	9AA071330TC018669	0 L / 27,80		N/I	1996 / 1996		
16 - POTÊNCIA (CV)	17 - CILINDRADA (CC)	18 - TARA (T)	19 - PBT (T)	20 - CMT (T)	21 - COR		
NA	NA	ND	35,50	ND	BRANCA		

22 - ESPÉCIE / TIPO		23 - MARCA / MODELO / VERSÃO				24 - CARROÇARIA	
CARGA / SEMI-REBOQUE		REB/A.GUERRA				CARROCERIA ABERTA	
25 - PLACA / NF	26 - NÚMERO DO CHASSI	27 - LOTAÇÃO (L) / CARGA (T)		28 - COMBUSTÍVEL	29 - ANO FAB / MOD		
JYL5439	9AA071330TC018669	0 L / 23,44		N/I	1996 / 1996		
30 - POTÊNCIA (CV)	31 - CILINDRADA (CC)	32 - TARA (T)	33 - PBT (T)	34 - CMT (T)	35 - COR		
NA	NA	12,06	35,50	ND	BRANCA		

36 - OBSERVAÇÕES:  
 O SISTEMA DE FREIOS DESTE VEÍCULO FOI INSPECIONADO CONSIDERANDO SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA.  
 VEÍCULO MODIFICADO: INCLUSÃO DE 4º EIXO



39 - RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADA

FREIO DE SERVIÇO					
	Eixo 1	Eixo 2	Eixo 3	Eixo 4	Eixo 5
Desequilíbrio	11,00	12,00%	2,00 %	8,00%	NA
Eficiência Total	64,00 %				

FREIO DE ESTACIONAMENTO	
Eficiência Total	22,00 %

SUSPENSÃO		
	Eixo 1	Eixo 2
Desequilíbrio	0.00%	0.00 %

ALINHAMENTO		
	Eixo 1	Eixo 2
Desvio Lateral	0.00 mm/m	0.00

DADOS DA INSPEÇÃO

40 - DATA EMISSÃO 12/01/2024	41 - DATA DA 1ª INSPEÇÃO 12/01/2024	42 - DATA VALIDADE 11/02/2024	43 - DOCUMENTO FISCAL 1987387630
44 - NOME, NÚMERO DO CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO Arlindo Junior Alves Moura 1020945370 Engenheiro Mecânico			45 - NOME, NÚMERO DO CFT DO INSPETOR LUCAS LEITE DE PAULA FONSECA 1014216494

O VEÍCULO RODOVIÁRIO FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS REGULAMENTAÇÕES TÉCNICAS DO INMETRO VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DE SUA VIGÊNCIA EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E AMBIENTAL, NÃO ESTANDO COBERTOS AQUELES RELATIVOS À SUA IDENTIFICAÇÃO LEGAL. ESTE CERTIFICADO NÃO PRESSUÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, DADA PELO ORGANISMO DE INSPEÇÃO, RELATIVA AOS COMPONENTES INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE, TRANSFORMADOR, INSTALADOR, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS PESSOAIS, MATERIAIS OU QUAISQUER PERDAS PROVOCADAS POR PROBLEMAS DE INSTALAÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO INCORRETA. DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O INMETRO PELO SITE [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br)