

LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

NÚMERO

001/25

CAR SURVEY

Inspeção Veicular Ltda.

31.038.806.0001/00


DADOS DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: CHARLES BARBOSA DA FLOR			CNPJ / CPF: 085.040.827-09
ENDEREÇO: RES. CONTRAN			
MUNICÍPIO: RESENDE	UF: RJ	CEP: 27500-001	TELEFONE: ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO: TRACAO CAMINHAO TRATOR		MARCA / MODELO VOLVO/NL10 340 4X2		
POT / CIL: 340CV	COR: BRANCA	COMBUSTÍVEL: DIESEL	LOTAÇÃO: 02P	PLACA: KFN8H45
TARA: ND	PBT: 18.5	CMT: 45.0	ANO / MODELO: 1995/1995	NÚMERO DO CHASSI: 9BVN2B2A0SE648113

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO VEÍCULO



ECALQUE DO CHASSI-

9BVN2B2A0SE648113

DATA DA INSPEÇÃO: 24/02/2026	DATA DA EMISSÃO: 24/02/2026	DATA DE VENCIMENTO: 24/02/2027
--	---------------------------------------	--

Norma de referência: ABNT NBR 14040

Bruno Figueiredo Pinto
Engenheiro Mecânico
CREA 2018127416

ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL

LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

NÚMERO
001/25

CAR SURVEY

Inspeção Veicular Ltda.

31.038.806.0001/00

DADOS DO PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: CHARLES BARBOSA DA FLOR			CNPJ / CPF: 085.040.827-09
ENDEREÇO: RES. CONTRAN			
MUNICÍPIO: BARRA MANSA	UF: RJ	CEP: 27500-001	TELEFONE: ND

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE		MARCA / MODELO REB/FACCHINI SRFCB		
POT / CIL: 0CV	COR: BRANCA	COMBUSTÍVEL:	LOTAÇÃO: 00P	PLACA: KQH7F37
TARA: ND	PBT: 7.0	CMT: 7.0	ANO / MODELO: 1996/1996	NÚMERO DO CHASSI: 9A9SRFCB3T3AL8034

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO VEÍCULO



ECALQUE DO CHASSI

9A9SRFCB3T3AL8034

DATA DA INSPEÇÃO: 24/02/2026	DATA DA EMISSÃO: 24/02/2026	DATA DE VENCIMENTO: 24/02/2027
--	---------------------------------------	--

Norma de referência: ABNT NBR 14040

Bruno Figueiredo Pinto
Engenheiro Mecânico
CREA 2018127416

ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL