

<b>Contratante</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL/NOME</b> LUCAS MARTINS DO COUTO FILHO			<b>CNPJ/CPF</b> 71234063620
<b>ENDEREÇO:</b> ND			
<b>MUNICÍPIO</b> VOLTA REDONDA	<b>UF</b> RJ	<b>CEP</b> ND	<b>Telefone</b> ND

<b>Veículo</b>						
<b>ESPÉCIE / TIPO</b> TRACAO / CAMINHAO TRATOR						<b>MARCA / MODELO / VERSÃO</b> VOLVO/NL10 310 6X2
<b>POTÊNCIA (CV)</b> 310CV	<b>CILINDRADA (CC)</b> 9600	<b>TARA (T)</b> ND	<b>PBT (T)</b> 2.47	<b>CMT (T)</b> 5.2	<b>LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)</b> 03P	<b>COR</b> BRANCA
<b>COMBUSTÍVEL</b> DIESEL	<b>ANO/MODELO</b> 1994/1995	<b>PLACA</b> KNG1J68				<b>CHASSI</b> 9BVN2CXC0RE644784

<b>Resultado</b>		
<b>Conclusão</b> <b>Aprovado</b>	<b>DATA DA INSPEÇÃO</b> 20/08/2025	<b>DATA DE VALIDADE</b> 20/08/2026

## OBJETIVO

O objetivo deste relatório é reportar os resultados obtidos nos exames físico, operacional e documental do veículo, em referência, e certificar seu desempenho para a finalidade a qual se destina. Os defeitos leves, mesmo não reprovado o veículo, não desobriga o proprietário de saná-los.

Acidentes ocasionados por defeitos no veículo serão de responsabilidade do proprietário do mesmo,

A inspeção foi realizada em conformidade com o procedimento interno do Grupo IVP Inspeção veicular de Pesados, baseado nas normas, ABNT 14040-2017, Portaria 149/2022 Inmetro, Resolução CONAMA nº 418, ABNT NBR 16601-2017, ABNT 16593-2017

## INSPEÇÃO

**Inspeção visual** - Avaliação realizada através da observação visual, auditiva e sensorial do funcionamento dos comandos e componentes do veículo.

**Inspeção mecanizada** - Avaliação realizada com o auxílio de equipamentos específicos, que determina, através de medida, a condição de desempenho de componentes e/ou sistemas do veículo.

**Análise de Gases/Opacidade** – Ensaio de emissão de gases/fumaça realizado de acordo com a Resolução CONAMA nº 418 e normativa 6 do Ibama em veículos do ciclo Otto/Diesel.