



## LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

O.S. nº: 3680	Data do Laudo: 17/12/2024	Validade: 17/12/2025	
Solicitante / Razão Social: HEBER DINIZ COELHO		CPF / CNPJ: 069.863.397-04	
Marca: REB/PASTRE	Modelo: REB/PASTRE	Ano Fab/Mod: 1989/1990	Combustível: NA
Placa: KSU9854	Chassi: 9APB08930KP000578	Cor: BRANCA	KM: N.D

### OBJETIVO

O objetivo deste relatório é reportar os resultados obtidos nos exames físico, operacional e documental do veículo, em referência, e certificar seu desempenho para a finalidade a qual se destina. Os defeitos leves, mesmo não reprovado o veículo, não desobriga o proprietário de saná-los.

Acidentes ocasionados por defeitos no veículo serão de responsabilidade do proprietário do mesmo,

A inspeção foi realizada em conformidade com o procedimento interno do Ita Bm Inspeção Veicular, baseado nas normas, ABNT 14040-2017, Portaria 149/2022 Inmetro, Resolução CONAMA nº 418, ABNT NBR 16601-2017, ABNT 16593-2017

### INSPEÇÃO

**Inspeção visual** - Avaliação realizada através da observação visual, auditiva e sensorial do funcionamento dos comandos e componentes do veículo.

**Inspeção mecanizada** - Avaliação realizada com o auxílio de equipamentos específicos, que determina, através de medida, a condição de desempenho de componentes e/ou sistemas do veículo.

**Análise de Gases/Opacidade** – Ensaio de emissão de gases/fumaça realizado de acordo com a Resolução CONAMA nº 418 e normativa 6 do Ibama em veículos do ciclo Otto/Diesel.



# **LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA**

## **EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INSPEÇÃO**

- LINHA DE INSPEÇÃO VEICULAR MECANIZADA FRENOMETRO
- BANCO DE SUSPENSÃO
- PLACA DE DESVIO LATERAL
- OPACÍMETRO
- PAQUÍMETRO
- TRENA METÁLICA DE 5000 MM
- CRONÔMETRO
- ESCALA METÁLICA DE 1000 MM
- REGLOSCÓPIO
- AJUSTADOR DE PRESSÃO DE PNEUS
- MEDIDOR DE NÍVEL SONORO
- CALIBRADOR ACÚSTICO/ MICROFONE
- TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL

Os equipamentos utilizados na inspeção estão de acordo com a DOQ-CGCRE 093. Esta norma estabelece os métodos específicos aos organismos de inspeção acreditados ou solicitantes da acreditação sobre a calibração dos equipamentos.



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

## REGISTROS FOTOGRÁFICOS

### DIANTEIRA LATERAL DO VEÍCULO



### TRASEIRA LATERAL DO VEÍCULO



**ITA BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA**  
Rod. Presidente Dutra, nº200 - km 269  
São Luiz – Barra Mansa - RJ -  
CEP: 27343-000 Tel.: (24)  
33236005/ (24) 33238993



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

## LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

**ITA** LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

0036002024

ITA BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
R. DR. PRES. DUTRA, 200 - SÃO LUIZ  
BARRA MANSÁ - RJ - CEP: 27343-000  
Telefone: 3323 8605 -  
Email: ita@syllux.com

CONTRATANTE  
NOME: HEBER DINIZ COELHO  
CPF: 069.863.387-04  
RUA JOÃO AFRONSO BORGES 600 - VILA INDEPENDÊNCIA  
BARRA MANSÁ RJ CEP: 27347-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.98862-0246

VEICULO  
TIPO: CARGA I SEM-REBOQUE  
REBIPASTRÔ  
MARCA: 0  
COR: BRANCA  
PLACA: KSU9454  
CARGA: 1350/1090  
CARGA ÚTIL: 9450

VEICULO: 1350/1090  
CARGA ÚTIL: 9450

RESULTADO  
**Aprovado**  
LAUDO DE SEGURANÇA TÉCNICA  
COMBUSTIVEL NÃO APLICAVEL

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos de ITA, Identificação, Fixação e verificação documental e aplicação de freio vigente no país, sendo considerado apto para tráfego pelas vias públicas, sob condição de observação de que o veículo não apresenta peças substituídas, não sendo possível a realização de testes de frenagem por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta de peças.

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2024  
DATA DE VALIDADE: 17/12/2025

Assinado de forma digital por  
MATHEUS DA SILVA  
ALVES:15609459745  
Dados: 2024.12.17 13:10:01 -03'00'

MATHEUS DA SILVA  
ALVES:15609459745

Matheus da Silva Alves  
Engenheiro Mecânico  
CREA: 2019718340

ITA BM INSPEÇÃO VEICULAR LTDA  
Rod. Presidente Dutra, nº200 - km 269  
São Luiz – Barra Mansa - RJ -  
CEP: 27343-000 Tel.: (24)  
33236005/ (24) 33238993