



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº:
003306/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.400.366/0001 73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

FABIANO FERREIRA GOMES

733.565.067-49

ENDEREÇO

KUA NOEMIA ROSA, 45U - GRANJA CALIFORNIA

MUNICÍPIO

AVFI AR

UF
R.I

CEP
26980-000

TELEFONE
(24) 98174-7184

VEÍCULO

ESPECIE / TIPO

TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSAO

SCANIA/T112 H 4X2/

POTÊNCIA (CV)
333

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
8,40

PBT (T)
23,00

CMT (T)
45,00

LOTACÃO(L/CARGA(T))
2/14,6


COR
VERDE

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1090/1090

PLACA
KSU9070


CHASSI
0DST114X2ZK3236031



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
30/08/2024 16:55



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
30/08/2024 16:56



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
30/08/2024

DATA DE VALIDADE
30/08/2025

ENGENHEIRO *Matheus da Silva Alves*
Eng. Mecânico
CREA: 2015718340