



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003428/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME AIRTON DE MATOS RODRIGUES CNPJ/CPF 491.036.360-20
ENDEREÇO RUA LUIZ SIBEMBERG, 245 - MARIO QUINTANA
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS CEP 91260-570 TELEFONE (51) 98269-3829

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO TRACAO / CAMINHAO TRATOR MARCA / MODELO / VERSÃO SCANIA/T113 H 4X2 320/
POTÊNCIA (CV) 320 CILINDRADA (CC) 0 TARA (T) 7,23 PBT (T) 16,00 CMT (T) 45,00 LOTAÇÃO(LJCARGA)(T) 2/8,77 COR BRANCA
COMBUSTÍVEL DIESEL ANO/MODELO 1992/1992 PLACA KUB4G29 CHASSI 9BSTH4X2ZN3244656



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
08/10/2024 09:20



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
08/10/2024 09:20



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

DATA DA INSPEÇÃO
08/10/2024

DATA DE VALIDADE
08/10/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Aives
Eng. Mecânico
CREA: 2019718340

O veiculo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de transito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explicita ou implicita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.