



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
003686/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
JAQUELINE GONCALVES DA SILVA PINTO

CNPJ/CPF  
099.640.937-80

ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
VASSOURAS

UF  
RJ

CEP  
ND

TELEFONE  
ND

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO

SCANIA/T112 H 4X2/

POTÊNCIA (CV) 353

CILINDRADA (CC) 0

TARA (T) ND

PBT (T) 0,50

CMT (T) ND

LOTAÇÃO(L/CARGA(T)) 0/50

COR


VERMELHA

COMBUSTÍVEL  
DIESEL

ANO/MODELO  
1991/1991

PLACA  
KUD2F43


CHASSI  
9BSTH4X2ZM3241740



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
20/12/2024 08:47



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
20/12/2024 08:48



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

## LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias publicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explicita ou implicita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
20/12/2024

DATA DE VALIDADE  
20/12/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 2019718340