



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
004575/2025

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
NILSON BRITO DE CARVALHO

CNPJ/CPF  
939.114.837-91

ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
RESENDE

UF  
RJ

CEP  
ND

TELEFONE  
ND

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
CARGA / SEMI-REBOQUE

MARCA / MODELO / VERSÃO  
REB/KRONE/

POTÊNCIA (CV)  
0

CILINDRADA (CC)  
0

TARA (T)  
ND

PBT (T)  
ND

GMT (T)  
ND

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)  
0/40


COR  
ND

COMBUSTÍVEL  
VIDE/CAMPO/OBSERVACAO

ANO/MODELO  
1990/1990

PLACA  
KUH4312

CHASSI  
9AUP12430L1017771



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
22/05/2025 08:51

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
22/05/2025 08:52



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA  
COMBUSTIVEL NÃO APLICAVEL

DATA DA INSPEÇÃO  
22/05/2025

DATA DE VALIDADE  
22/05/2026

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 201971040

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.



# LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº  
004576/2025

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
CNPJ: 41.490.366/0001-73  
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ  
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000  
Telefone: 3323-6005 -  
Email: itabm@yahoo.com

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME  
MARCIO ALEXANDRE DE ALMEIDA BRITO

CNPJ/CPF  
021.156.087-12

ENDEREÇO  
-, - -

MUNICÍPIO  
BARRA MANSA

UF  
RJ

CEP  
ND

TELEFONE  
ND

## VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO  
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO  
SCANIA/T113 H 4X2 320/

POTÊNCIA (CV)  
320

CILINDRADA (CC)  
0

TARA (T)  
ND

PBT (T)  
60,00

CMT (T)  
60,00

LOTAÇÃO(L)/CARGA(T)  
2/45

COR  
BRANCA

COMBUSTÍVEL  
DIESEL

ANO/MODELO  
1994/1994

PLACA  
KMJ3B06


CHASSI  
9BSTH4X2ZR3254416



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
22/05/2025 09:52



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA  
22/05/2025 09:53



## RESULTADO

CONCLUSÃO

**Aprovado**

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO  
22/05/2025

DATA DE VALIDADE  
22/05/2026

ENGENHEIRO

Mathews de São Alves  
Eng. Mecânico  
CREA: 20197/3340