



LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA

LAUDO Nº
003297/2024

ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 41.490.366/0001-73
ROD PRES DUTRA,, 200 - SAO LUIZ
Barra Mansa - RJ - CEP:27343-000
Telefone: 3323-6005 -
Email: itabm@yahoo.com

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL/NOME
ANA PAULA MARINHO DE CARVALHO

CNPJ/CPF
148.599.607-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
VOLTA REDONDA

UF
RJ

CEP
ND

TELEFONE
ND

VEÍCULO

ESPÉCIE / TIPO
TRACAO / CAMINHAO TRATOR

MARCA / MODELO / VERSÃO
VOLVO/N10/

POTÊNCIA (CV)
145

CILINDRADA (CC)
0

TARA (T)
ND

PBT (T)
ND

CMT (T)
27,00

LOTAÇÃO/LICARGA(T)
0/0

COR
BRANCA

COMBUSTÍVEL
DIESEL

ANO/MODELO
1987/1987

PLACA
KUI5F38

CHASSI
9BVN0A4A0HE614329



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
30/08/2024 11:22



ITA BM INSPECAO VEICULAR LTDA
30/08/2024 11:22



RESULTADO

CONCLUSÃO

Aprovado

OBSERVAÇÕES

LAUDO DE SEGURANÇA TECNICA

O veículo acima identificado foi inspecionado conforme os Procedimentos do ITA, Resoluções, Normas e conforme determina a legislação de trânsito vigente no país, sendo considerado apto para trafegar pelas vias públicas, este certificado não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante, transformador, instalador, proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer outras perdas provocadas por problemas de instalação, fabricação, manutenção ou operação incorreta do veículo.

DATA DA INSPEÇÃO
30/08/2024

DATA DE VALIDADE
30/08/2025

ENGENHEIRO

Matheus da Silva Alves
Eng. Mecânica
CREA: 2019718840
340