




CIV - Centro de Inspeção Veicular. Tel: (19)3026-6356 -  
(19)99318-8152  
CNPJ: 03.177.630/0001 - 24  
Rua Panamá 56 Jardim Sartori - Santa Barbara D'Oeste - SP  
CEP: 13450 - 188  
www.civsbo.com.br  
ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO



### CERTIFICADO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR - N.º 041832/2025

<b>PROPRIETÁRIO</b>			
1) PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO <b>MARCIO DE MORAES PEREIRA</b>		2) CNPJ/CPF <b>277.312.158-90</b>	
3) ENDEREÇO <b>RUA TAPUIAS, 145 - JARDIM SAO FRANCISCO</b>			
4) MUNICÍPIO <b>SANTA BARBARA D'OESTE</b>	5) UF <b>SP</b>	6) CEP <b>13457-045</b>	7) TELEFONE/CELULAR <b>(19) 99247-6983</b>
<b>VEÍCULO</b>			
8) RENAVAL <b>00542743930</b>	9) PLACA <b>MBI1347</b>	10) NÚMERO DO CHASSI <b>34500812408408</b>	
11) ESPÉCIE/TIPO <b>CARGA / CAMINHAO</b>		12) MARCA/MODELO/VERSÃO <b>M.BENZ/L 1513/</b>	
13) ANO FAB/MODELO <b>1978/1978</b>	14) COR <b>VERMELHA</b>	15) COMBUSTÍVEL <b>DIESEL</b>	16) POTÊNCIA (cv) / CILINDRADAS <b>145/0</b>
17) TARA <b>8,20(T)</b>	18) PBT <b>21,65(T)</b>	19) CMT <b>22,50(T)</b>	20) LOTAÇÃO ( L e/ou T) <b>3/13,45</b>
21) DOCUMENTOS DE REFERENCIA <b>LEI 9503/97 (CTB) NBR/ABNT 14040/2017</b>		22) OBSERVAÇÕES DECLARO QUE O VEÍCULO ACIMA IDENTIFICADO FOI INSPECIONADO EM ATENDIMENTO A NBR 14040 DA ABNT E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO, SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE SUAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E EM CONFORMIDADE (CTB), ESTANDO PORTANTO APTO A TRANSITAR EM VIAS PÚBLICAS. O SISTEMA DE FREIO DESSE VEICULO FOI INSPECIONADO CONSIDERANDO SUA MASSA EM ORDEM DE MARCHA.	

23) FOTOGRAFIAS



24) LOCAL <b>Santa Barbara do Oeste</b>	25) DATA DE INSPEÇÃO <b>08/07/2025</b>	26) DATA DE EMISSÃO <b>08/07/2025</b>	27) DATA DE VALIDADE <b>08/07/2026</b>
--	---	--	---

**Aprovado**

Declaro que o veículo acima se encontra em adequadas condições de manutenção, segurança e conservação de suas características técnicas na forma exigida pelo CTB, Lei federal nº 9503/97, estando esta empresa ciente das penalidades a que está sujeita por inobservância da referida Lei. O período de validade deste CERTIFICADO não ATESTA que o veículo esteja nas condições de segurança, quando da data da inspeção, ou seja, o estado de segurança do veículo evidenciado quando da inspeção não tem validade após a saída do veículo da área de inspeção, sendo que este prazo é apenas para controle da empresa ou poder concedente.

28) ASSINATURA DO INSPETOR <b>Igor G. Freiria de O.</b> RNP 562.815.658-27 Inspetor Técnico	29) ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>Engº Israel Melotti</b> CPF: 318.832.528-22 CREA: 5063185612
--	--

**TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATORIA**

<b>GRUPO 1</b>	<b>CIRCUITO DE FREIO</b>
<b>INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV</b>	<b>DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES</b>
<b>CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO</b>	<b>GRUPO 6</b>
<b>GRUPO 2</b>	<b>ALINHAMENTO DE RODAS</b>
<b>PÁRA-CHOQUES</b>	<b>VOLANTE E COLUNA</b>
<b>ESPELHOS E RETROVISORES</b>	<b>MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS</b>
<b>LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRABRISAS</b>	<b>ARTICULAÇÕES</b>
<b>PÁRA-SOL</b>	<b>SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA</b>
<b>VELOCÍMETRO</b>	<b>ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO</b>
<b>BUZINA</b>	<b>GRUPO 7</b>
<b>CINTOS DE SEGURANÇA</b>	<b>FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO</b>
<b>EXTINTOR DE INCÊNDIO</b>	<b>EIXOS</b>
<b>TRIÂNGULO DE SEGURANÇA</b>	<b>ELEMENTOS ELÁSTICOS</b>
<b>ESTEPE</b>	<b>ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA</b>
<b>TACÓGRAFO</b>	<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</b>
<b>CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO</b>	<b>ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO</b>
<b>LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA</b>	<b>ELEMENTOS DE REGULAGEM</b>
<b>RODAS FORA DO LIMITE</b>	<b>ELEMENTOS LIMITADORES</b>
<b>FAROL TRASEIRO</b>	<b>ELEMENTOS DE FIXAÇÃO</b>
<b>VIDROS</b>	<b>ELEMENTOS COMPLEMENTARES</b>
<b>GRUPO 3</b>	<b>SUSPENSÃO PNEUMÁTICA</b>
<b>LANTERNAS</b>	<b>GRUPO 8</b>
<b>LUZES INTERMITENTES DE ADVERTÊNCIA</b>	<b>DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM</b>
<b>RETROREFLETORES</b>	<b>TAMANHO E TIPO DOS PNEUS</b>
<b>GRUPO 4</b>	<b>SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS</b>
<b>FARÓIS PRINCIPAIS</b>	<b>ESTADO GERAL DOS PNEUS</b>
<b>FARÓIS AUXILIARES</b>	<b>ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS</b>
<b>LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA</b>	<b>GRUPO 9</b>
<b>LUZES DO PAINEL</b>	<b>PORTAS E TAMPAS</b>
<b>GRUPO 5</b>	<b>VIDROS E JANELAS</b>
<b>FREIOS DE SERVIÇO</b>	<b>BANCOS</b>
<b>FREIOS DE ESTACIONAMENTO</b>	<b>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>
<b>COMANDOS</b>	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES</b>
<b>SERVOFREIO</b>	<b>CARROÇARIA</b>
<b>RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA</b>
<b>RESERVATÓRIO DE AR/ VÁCUO</b>	